

HILTI



Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Instruction for use en

Mode d'emploi fr

Instrucciones de uso es

Instruções de utilização pt

Handleiding nl

Istruzioni per l'uso it

Gebrauchsanweisung de

Brugsanvisning da

Bruksanvisning no

Bruksanvisning sv

Instrukcja stosowania pl

Návod k použití cs

Návod na používanie sk


Használati útmutató hu

Upute za uporabu hr

Navodila za uporabo sl

Ръководство за обслужване bg

Instructiuni de folosire ro



Danger

UFU: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

Contains: 2,2'-(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyle-neoxymethylene)bioxiranone (A); Trimethylolpropane triglycidylether (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); m-Xylenediamine (B);

Causes severe skin burns and eye damage (A, B)
May cause an allergic skin reaction (A)
May cause respiratory irritation (B)
Suspected of causing genetic defects (A)
May damage fertility or the unborn child (A)
Toxic to aquatic life with long lasting effects (A, B)



Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo



en	Adhesive anchoring system for rebar and anchor fastenings in concrete. Read the safety instructions, general informations and warnings before using the product.	▶ 42/43
fr	Mortier de scellement pour ancrage de chevilles et d'armatures dans le béton. Avant utilisation, bien lire les prescriptions de sécurité, les informations générales et les indications d'avertissement.	▶ 44/45
es	Resina de inyección para la fijación de anclajes y tacos en hormigón. Lea las indicaciones de seguridad, la información general y las advertencias antes de utilizar el producto.	▶ 46/47
pt	Buchas químicas para fixações de ferros e de ancoragens em betão. Antes da aplicação, ler a ficha de segurança, as informações gerais e as advertências.	▶ 48/49
nl	Ankermortel voor bevestiging van betonijzeren en pluggen in beton. Vóór het gebruik de veiligheidsvoorschriften, de algemene informatie en de waarschuwingen lezen.	▶ 50/51
it	Resina ad iniezione per fissaggi con tondini per cemento armato e con tasselli nel calcestruzzo. Prima di procedere all'utilizzo del prodotto, leggere le norme di sicurezza, le informazioni generali e le avvertenze.	▶ 52/53
de	Verbundmörtel für Betoneisen- und Dübelbefestigungen in Beton. Vor der Anwendung die Sicherheitsvorschriften, die allgemeinen Informationen und die Warnhinweise lesen.	▶ 54/55
da	Klæbemørtel til fastgørelse af betonjern og ankre i beton. Før i brugtagning skal sikkerhedsforskrifterne, de generelle informationer og advarslerne læses grundigt igennem.	▶ 56/57
no	Festemasse for armeringsstål- og plugginfesting i betong. Før bruk skal man lese gjennom sikkerhetsforskriften, den generelle informasjonen og advarslene.	▶ 58/59
sv	Injekteringsmassa för armeringsjärnfästen och infästningar i betong. Läs säkerhetsföreskrifterna, den allmänna informationen och varningarna före användning.	▶ 60/61
pl	Żywica do mocowania prętów zbrojeniowych i kotew w betonie. Przed użyciem należy przeczytać przepisy dotyczące bezpieczeństwa, informacje ogólne oraz wskazówki ostrzegawcze.	▶ 62/63
cs	Adhezní malta pro upevňování železové výztuže a kotev do betonu. Před použitím si přečtěte bezpečnostní předpisy, všeobecné informace a varovná upozornění.	▶ 64/65
sk	Spájacia lepiaca hmota na upevňovanie betónarskej oceľe a koviev do betónu. Pred použitím si prečítajte bezpečnostné predpisy, všeobecné informácie a varovné upozornenia.	▶ 66/67
hu	Ragasztóhabarcs betonban történő vasbeton- és tiplirőgzítésekhez. Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat, az általános tudnivalókat és a figyelmeztetéseket.	▶ 68/69
hr	Mort za povezivanje za željezo za armiranje i pričvršćenje sidra u betonu. Prije primjene pročitajte sigurnosne propise, opće informacije i upozoravajuće naputke.	▶ 70/71
sl	Malta za pritrjevanje betonskega železa in vložkov v beton. Pred uporabo preberite varnostne predpise, splošne informacije in opozorila.	▶ 72/73
bg	Съединителен разтвор за укрепване на железобетон и дюбели в бетон. Преди употреба прочетете инструкциите за безопасност, общата информация и предупредителните указания.	▶ 74/75
ro	Mortar de monolitizare pentru fixări cu oțel-beton și cu dibruri în beton. Înaintea aplicației de lucru citiți prescripțiile de securitate, informațiile generale și indicațiile de avertizare.	▶ 76/77

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

1			d_0	h_{eff}	16 17
2			14...55 mm	70...3200 mm	18 19
3					20 21
4			14...40 mm	70...250 mm	22 23
5			14...40 mm	70...640 mm	24 25
6			14...40 mm	70...640 mm	26 27
7			14...35 mm	70...250 mm	28 29

8						30 31
9						32 33
10				18...35 mm	80...250 mm	
11				18...35 mm	80...600 mm	
12						
13				14...55 mm	110...250 mm	
14				14...55 mm	70...640 mm	
15						
16				8...34 mm	100...250 mm	

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo



en	Dry concrete	Water saturated concrete	Waterfilled borehole in concrete	Submerged borehole in concrete
fr	Béton sec	Béton saturé d'eau	Trou dans le béton rempli d'eau	Trou dans le béton immergé
es	Hormigón seco	Hormigón saturado de agua	Taladro lleno de agua en hormigón	Taladro sumergido en hormigón
pt	Betão seco	Betão saturado de água	Furo em betão cheio de água	Furo debaixo de água em betão
nl	Droog beton	Met water verzadigd beton	Met water gevuld boorgat in beton	Boorgat in beton onder water
it	Calcestruzzo secco	Calcestruzzo saturo d'acqua	Foro pieno d'acqua nel calcestruzzo	Foro sott'acqua nel calcestruzzo
de	Trockener Beton	Wassergesättigter Beton	Wassergefülltes Bohrloch in Beton	Unterwasser-Bohrloch in Beton
da	Tør beton	Vandmættet beton	Vandfyldt borehul i beton	Borehul under vand i beton
no	Tørr betong	Vannmettet betong	Vannfylte borehull i betong	Undervanns borehull i betong
sv	Torrbetong	Vattenmättad betong	Vattenfyllt hål i betong	Hål i betong under vattenytan
pl	Beton suchy	Beton nasycony wodą	Wywiercony otwór w betonie wypełnionym wodą	Wywiercony otwór w betonie pod wodą
cs	Suchý beton	Mokrý beton	Otvory vyvrstané do betonu naplněné vodou	Otvory vyvrstané do betonu pod vodou
sk	Suchý betón	Vodou nasýtený betón	Vodou naplnený otvor vyvrátený do betónu	Otvory vyvrstané do betónu pod vodou
hu	Száraz beton	Vízzel telített beton	Vízzel felt furat betonban	Víz alatti furat betonban
hr	Suh beton	Vodom zasićeni beton	Vodom ispunjena bušotina u betonu	Podvodna bušotina u betonu
sl	Suh beton	Vlažen beton	Z vodo napolnjena izvrtina v beton	Podvodna izvrtina v beton
bg	Сух бетон	Наситен с вода бетон	Напълнен с вода пробивен отвор в бетон	Подводен пробивен отвор в бетон
ro	Beton uscat	Beton saturat cu apă	Orificiu de găuriire umplut cu apă în beton	Orificiu de găuriire subacvatic în beton



en	Hammer drilling	Diamond coring	Hollow drill bit	Roughening tool
fr	Perçage avec percussion	Forage au diamant	Foret creux	Outil de rugosification
es	Taladrado con martillo	Taladrado con diamante	Taladro con broca hueca y aspiración	Útil de rugosidad
pt	Perfurar de martelo	Perfurar com equipamento diamantado	Broca de coroa oca	Ferramenta de rugosidade
nl	Boorhameren	Diamantboren	Holle boor	Opruwgereedschap
it	Foratura con percussione	Foratura con punta diamantata	Punta cava	Utensile di irruvidimento
de	Hammerbohren	Diamantbohren	Hohlbohrer	Aufrauwerkzeug
da	Hammerboring	Diamantboring	Hulbor	Opkradsningsværktøj
no	Hammerboring	Diamantboring	Hulbor	Skrubbeverktøy
sv	Hammarborning	Diamantborning	Rörborr	Uppruggningsverktyg
pl	Wiercenie udarowe	Wiercenie diamentowe	Wiertło rurowe	Narzędzie do uszorstniania powierzchni
cs	Vrtání s příklepem	Diamantové vrtání	Dutý vrták	Zdrsňovací nástroj
sk	Vŕtanie s priklepom	Diamantové vŕtanie	Dutý vrták	Zdrsňovací nástroj
hu	Ütvefúrás	Fúrás gyémántkoronával	Pormentes fúró	Érdesítő szerszám
hr	Udarno bušenje	Dijamantno bušenje	Šuplje svrdlo	Alat za hraptavljenje
sl	Udarno vrtanje	Diamantno vrtanje	Votli svedri	Orodje za nahrapavljenje
bg	Ударно пробиване	Диамантено пробиване	Куло средло	Инструмент за нагръдяване
ro	Găurire cu percuție	Găurire cu diamant	Burghiu tubular	Accesoriu de asperizare

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo




en	Threaded rod Threaded sleeve	Rebar	Uncracked concrete	Cracked concrete	Wood
fr	Varilla roscada Manguito roscado	Barras corrugadas para armado	Hormigón no fisurado	Hormigón fisurado	Bois
es	Tige filetée Douille filetée	Armature métallique	Béton non lézardé	Béton lézardé	Madera
pt	Barra roscada Casquilho roscado	Ferros de armadura	Betão não fissurado	Betão fissurado	Madeira
nl	Draadeind Schroefmof	Wapeningsstaal	Niet-gescheurd beton	Gescheurd beton	Hout
it	Asta filettata Manicotto filettato	Ferri di armatura	Calcestruzzo non fessurato	Calcestruzzo fessurato	Legno
de	Gewindestange Gewindehülse	Bewehrungsseisen	Ungerissener Beton	Gerissener Beton	Holz
da	Gevindstang Gevindmuffe	Armeringsjern	Ikke-revnet beton	Revnet beton	Træ
no	Gjengestang Gjengehylse	Armeringsstål	Ikke sprukket betong	Sprukket betong	Tre
sv	Gångstång Gånghylsa	Armeringsjärn	Ej sprucken betong	Sprucken betong	Trä
pl	Pręt gwintowany Tuleja gwintowana	Pręt zbrojeniowy	Beton bez spękań	Beton ze spękaniami	Drewno
cs	závitová tyč závitová objímka	ocelová výztuž	nepopraskaný beton	popraskaný beton	Dřevo
sk	Závitová tyč Závitová objímka	Ocelová výstuž	Betón bez trhlín	Betón s trhlinami	Drevo
hu	Menetes rúd Menetes hüvely	Betonvas	Nem repedt beton	Repedt beton	Faipari
hr	Navojna šipka Čahura s navojima	Armiran željezo	Nenapuknuti beton	Napuknuti beton	Drvo
sl	Navojni drog Navojna puša	Armaturno železo	Nerazpokan beton	Razpokan beton	Les
bg	Шанга с резба Втулка с резба	Арматура	Ненапукан бетон	Напукан бетон	дърво
ro	Tijă filetată Manșon filetat	Armătură metalică	Beton nefisurat	Beton fisurat	Lemn



	en Working time	Initial curing time	Curing time	Roughening time
fr	Temps de manipulation	Stabilité du montage	Temps de durcissement	Temps de rugosification
es	Tiempo de tratamiento	Resistencia de montaje	Tiempo de fraguado	Tiempo de rugosidad
pt	Tempo de trabalho	Resistência de montagem	Tempo de cura total	Tempo de rugosidade
nl	Verwerkingstijd	Montagesterkte	Uithardingstijd	Opruwijd
it	Tempo di lavorazione	Resistenza di montaggio	Tempo di indurimento	Tempo di irruvidimento
de	Verarbeitungszeit	Montagefestigkeit	Aushärtezeit	Aufrauzeit
da	Bearbejdningstid	Monteringsstyrke	Hærdningstid	Opkadsningstid
no	Bearbeidingstid	Monteringsfasthet	Herdetid	Skrubbetid
sv	Bearbetningstid	Monteringshållfasthet	Härdningstid	Upprugningstid
pl	Czas żelowania	Czas wiązania	Czas utwardzania	Czas uszorstniania
cs	doba zpracovatelnosti	montážní pevnost	doba vytvrzení	doba zdrsňování
sk	Čas spracovania	Montážna pevnosť	Čas na vytvrdnutie	Čas zdrsňovania
hu	Feldolgozhatósági idő	Rögzítési szilárdság	Kikeményedési idő	Érdesítési idő
hr	Vrijeme obrade	Čvrstoča montaže	Vrijeme stvrđnjavanja	Vrijeme hrapavljenja
sl	Reakcijski čas	Pripravljenost za montažo	Čas strjevanja	Čas nahrapavljenja
bg	Време за обработване	Здравина при монтаж	Време на втвърдяване	Време на нагръляване
ro	Timpul de prelucrare	Stabilitatea la montaj	Timpul de întărire	Timp de asperizare

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo


HAS-U, -HDG, -A4, -HCR / HIT-V, -F, -R / HAS / HAS-E



HIT-V

$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing d_0$ [mm]	h_{ef} [mm]	$\varnothing d_f$ [mm]	T_{max} [Nm]
M12	14	70...240	14	40
M16	18	80...320	18	80
M20	22	90...400	22	150
M24	28	100...480	26	200
M27	30	110...540	30	270
M30	35	120...600	33	300


1 inch = 25,4 mm

HIS (-N, -RN)

Ø d [mm]	Ø d ₀ [mm]	h _{ef} [mm]	Ø d _f [mm]	h _s [mm]	T _{max} [Nm]
M8	14	90	9	8...20	10
M10	18	110	12	10...25	20
M12	22	125	14	12...30	40
M16	28	170	18	16...40	80
M20	32	205	22	20...50	150

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Rebar



Rebar

$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing d_0$ [mm]	h_{ef} [mm]
12	14	...1200
14	18	...1400
16	20	...1600
18	22	...1800
20	25	...2000
22	28	...2200
24	32	...2400
25	32	...2500
26	35	...2600
28	35	...2800
30	37	...3000
32	40	...3200
36	45	...3200
40	55	...3200

d_0 [mm]			d [mm]		[mm]	[mm]		[mm]
14	14*		12	8	10	14	14	
16	16		—	—	12	16	16	
18	18		16	10	14	18	18	
20	20		—	—	16	20	20	
22	22		20	12	18	22	20	
25	25		—	—	20	25	25	
28	28		24	16	22	28	25	
30	30		27	—	—	30	30	
32	32		—	20	24/25	32	32	
35	35		30	—	26/28	35	32	
37	—		—	—	30	37	32	
40	—		—	—	32	40	32	

HIT-DL: $h_{ef} > 250$ mm

HIT-RB: $h_{ef} > 20 \times d$



TE-CD 14: min. 61 l/s VC 20/40-Y no battery mode

		HIT-OHC		HIT-OHW	
		$\emptyset d_0$ [mm]	HIT...	Art. No.	
min. 57 l/s		14 ... 20	OHC 1	387551	387550
		22 ... 32	OHC 2	387552	

d_0 [mm]		[mm]	Art. No. 381215	
...32		...1500	✓	≥ 6 bar/90 psi
...55		...3200	—	≥ 140 m ³ /h

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

	[°C]	t _{work}	t _{cure, ini}	t _{cure, full}	[°F]
	-5 ... -1	2 h	48 h	168 h	23 ... 31
	0 ... 4	2 h	24 h	48 h	32 ... 40
	5 ... 9	2 h	16 h	24 h	41 ... 49
	10 ... 14	1.5 h	12 h	16 h	50 ... 58
	15 ... 19	1 h	8 h	16 h	59 ... 67
	20 ... 24	30 min	4 h	7 h	66 ... 76
	25 ... 29	20 min	3.5 h	6 h	77 ... 85
	30 ... 34	15 min	3 h	5 h	86 ... 94
	35 ... 39	12 min	2 h	4.5 h	95 ... 103
	40	10 min	2 h	4 h	104

≥ +5 °C / 41 °F

= 2x t_{cure}

		t _{roughen}
h _{ef} [mm]		
0 ... 100		10 sec
101 ... 200		20 sec
201 ... 300		30 sec
301 ... 400		40 sec
401 ... 500		50 sec
501 ... 600		60 sec






$$t_{\text{roughen}} = h_{\text{ef}} [\text{mm}] / 10$$


 Rebar - $h_{ef} \geq 20d$ 






		h_{ef}		
HIT-P 8000D	...40mm	...3200mm	-5 °C ... 40 °C 23 °F ... 104 °F	5 °C ... 40 °C 41 °F ... 104 °F

















		h_{ef}		
HIT-P 8000D	...28mm	...1000mm	-5 °C ... 40 °C 23 °F ... 104 °F	5 °C ... 40 °C 41 °F ... 104 °F










3 $d_0:$
14...55 mm $h_{\text{ef}}:$
70...3200 mm**2****3****4****5****6****7****8****9****10****11**













4











$d_0:$
14...40 mm


13

$d_0:$
14...52 mm

$h_{ef}:$
70...250 mm







5











$d_0:$
14...40 mm










$h_{ef}:$
70...640 mm

**14**


$d_0:$
14...52 mm

$h_{ef}:$
70...3200 mm



**1****1**



6





7



$d_0:$
14...35 mm


$h_{ef}:$
70...250 mm




TE-CD
TE-YD




2




3






4



5
















8


$d_0:$
14...35 mm

$h_{ef}:$
70...1000 mm



**2****3****4****5**






















10





$d_0:$
18...35 mm

$h_{\text{ef}}:$
80...250 mm





















11














$d_0:$
18...35 mm

$h_{\text{ef}}:$
80...600 mm

















12 $d_0: 18 \dots 35 \text{ mm}$ $h_{\text{ef}}: 80 \dots 600 \text{ mm}$ 



15

 $d_0: 14 \dots 52 \text{ mm}$ $h_{\text{ef}}: 70 \dots 3200 \text{ mm}$ 



Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Adhesive anchoring system for rebar and anchor fastenings in concrete

- Prior to use of product, follow the instructions for use and the legally obligated safety precautions.
- See the Safety Data Sheet for this product.

Hilti HIT-RE 500 V4

Contains: 2,2-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane (A); Trimethylolpropane triglycidylether (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); m-Xylenediamine (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Danger

UFI: DQTT-XOKD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-JOM2-S810-8FU9 (B)

H314 Causes severe skin burns and eye damage. (A, B)

H317 May cause an allergic skin reaction. (A, B)

H335 May cause respiratory irritation. (B)

H341 Suspected of causing genetic defects. (A)

H360 May damage fertility or the unborn child. (A)

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. (A, B)

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing

P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Recommended protective equipment:

Eye protection: Tightly sealed safety glasses e.g.: #02065449 Safety glasses PP EY-CA NCH clear; #02065591 Goggles PP EY-HA R HC/AF clear;

Protective gloves: EN 374 ; Material of gloves: Nitrile rubber, NBR

Avoid direct contact with the chemical/ the product/ the preparation by organizational measures.

Final selection of appropriate protective equipment is in the responsibility of the user

Disposal considerations

Empty packs:

- Leave the Mixer attached and dispose of via the local Green Dot collecting system
 - or EAK waste material code 15 01 02 plastic packaging.



Full or partially emptied packs:

- dispose of as special waste in accordance with official regulations.
 - EAK waste material code: 20 01 27* paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substances.
 - or waste material code: EAK 08 04 09* waste adhesives and sealants containing organic solvents or other dangerous substances.

Content: 1400 ml / 47.3 fl.oz

Weight: 1980 g / 69.8 oz

Warranty: Refer to standard Hilti terms and conditions of sale for warranty information.

Failure to observe these installation instructions, use of non-Hilti anchors, poor or questionable concrete conditions, or unique applications may affect the reliability or performance of the fastenings.

Product Information

- Always keep this instruction for use together with the product.
- Ensure that the instruction for use is with the product when it is given to other persons.
- **Safety Data Sheet:** Review the SDS before use.
- **Check expiration date:** See expiration date imprint on foilpack manifold (month/year). Do not use expired product.
- **Foil pack temperature during usage:** +5 °C to 40 °C / 41 °F to 104 °F.
- **Conditions for transport and storage:** Keep in a cool, dry and dark place between +5 °C to 25 °C / 41 °F to 77 °F.
- For any application not covered by this document / beyond values specified, please contact Hilti.
- **Partly used foil packs must be used up within one week.** Leave the mixer attached on the foil pack manifold in the dispenser and do not retract the pistons! Remove the air pressure hose and store under the recommended storage conditions. If reused, attach a new micr and discard the initial quantity of anchor adhesive.



⚠ Improper handling may cause mortar splashes. Eye contact with mortar may cause irreversible eye damage!

- Always wear tightly sealed safety glasses, gloves and protective clothes before handling the mortar!
- Never start dispensing without a mixer properly screwed on.
- When using an extension hose: Discard of initial mortar flow must be done through supplied mixer only (not through the extension hose).
- Attach a new mixer prior to dispensing a new foil pack (snug fit).
- Caution! Never remove the mixer while the foil pack system is under pressure.
- Use only the type of mixer supplied with the adhesive. Do not modify the mixer in any way.
- Dropping foil packs, also foil packs already inserted into the foil pack holder, is likely to cause damage leading to mal function.
- Never use damaged foil packs and/or damaged or unclean foil pack holders.



⚠ Poor load values / potential failure of fastening points due to inadequate borehole cleaning. The boreholes must be dry and free of debris, dust, water, ice, oil, grease and other contaminants prior to adhesive injection.

- Hilti hollow drill bits TE-CD, TE-YD must be used in conjunction with a properly maintained Hilti vacuum cleaner with model and suction capacity (volumetric flow rate) as specified in the accessory table.
- For blowing out the borehole - blow out with oil free air until return air stream is free of noticeable dust.
- For flushing the borehole - flush with water line pressure until water runs clear.
- Important! Remove all water from the borehole and blow out with oil free compressed air until borehole is completely dried before mortar injection (not applicable to hammer drilled hole in underwater application).
- Inject adhesive immediately after cleaning the borehole. If not, water may come into the borehole when using wet base material.

⚠ Ensure that boreholes are filled from the back of the boreholes without forming air voids.

- If necessary, use the accessories / extensions to reach the back of the borehole.
- For overhead applications use the overhead accessories HIT-SZ / IP and take special care when inserting the fastening element. Excess adhesive may be forced out of the borehole. Make sure that no mortar drips onto the installer.
- If a new mixer is installed onto a previously-opened foil pack, the first trigger pulls must be discarded.

⚠ Due to the heat generation during curing, metal element (rod) must be set within the allowed working time or wood (the base material) may be negatively effected.

⚠ Not adhering to these setting instructions can result in failure of fastening points.

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Mortier de scellement pour ancrage de chevilles et d'armatures dans le béton

- Avant toute utilisation, bien lire le présent mode d'emploi ainsi que les directives de sécurité qui y sont mentionnées.
- Se reporter à la Fiche de données de sécurité.

Hilti HIT-RE 500 V4

Contient: produit de réaction: 2,2-bis[p-(2,3-époxypropoxy)phényle]propane (A); Trimethylolpropane triglycidylether (A); 2-méthyl-1,5-pentanediamine (B); 1,3-Benzènediméthanimine (B);



Danger

(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



UF: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. (A, B)
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. (A, B)
H335 Puede irritar las vías respiratorias (B)
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques. (A)
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. (A)
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (A, B)
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Équipement de protection recommandé :

Protection des yeux : Lunettes de protection hermétiques p. ex. : réf. 02065449 Lunettes de sécurité PP EY-CA NCH claires ; réf. 02065591 Masque de protection PP EY-HA R HC/AF clair ;

Protection des mains : EN 374 Éviter un contact direct avec le produit chimique / le produit / la préparation à l'aide de mesures d'organisation.

Le choix final de l'équipement de protection adéquat relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Indications de recyclage

Emballages vides

- Laisser la buse mélangeuse vissée et procéder à l'élimination par le biais du système de collecte national Point Vert. 
- ou code déchets EAK : 15 01 02 Emballages en plastique.

Emballages pleins/à moitié vides :

- Les apporter à un centre de collecte des matières dangereuses conformément aux dispositions administratives.
 - Code déchets EAK : 20 01 27* Peintures, encres d'impression, colles et résines artificielles, contenant des substances dangereuses.
 - ou code déchets EAK : 08 04 09* Résidus de colles et composants pour joints, contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.

Contenu : 1400 ml / 47.3 fl.oz

Poids : 1980 g / 69.8 oz

Garantie: pour tous détails concernant la garantie, consulter les conditions de vente Hilti.

Le non respect de ces instructions de pose, l'utilisation de chevilles autres qu'Hilti, la pose dans un béton faible ou matériau ou des applications particulières peuvent avoir un impact sur la sécurité et la performance de la fixation.

Information produit

- Le présent mode d'emploi doit toujours être conservé avec le produit.
- Ne pas donner le produit à un autre utilisateur sans lui fournir le mode d'emploi.
- **Fiche de données de sécurité :** Avant toute utilisation, prendre connaissance des informations de sur les matériaux.
- **Date de péremption :** Contrôler la date de péremption (mois/année) imprimée sur le raccord de la cartouche. Ne plus utiliser un produit dont la date de péremption est dépassée.
- **Température des recharges en cours d'utilisation :** de +5 °C à 40 °C / 41 °F à 104 °F.
- **Conditions de transport et de stockage :** dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière à une température de +5 °C à 25 °C / 41 °F à 77 °F.
- En cas d'applications qui ne sont pas décrites dans le présent mode d'emploi ou hors plage de valeurs spécifiées, s'adresser à Hilti.
- **Les cartouches souples entamées doivent être réutilisées dans les quatre semaines.** Pour ce faire, laisser la cartouche souple avec l'embout mélangeur vissé dans le pistolet à injecter et ne pas faire revenir en arrière le piston de compression. Désolidarisier l'alimentation en pression et stocker conformément à la réglementation. Avant réutilisation, visser une nouvelle buse mélangeuse et à nouveau, jeter le mortier extrudé lors des premières pressions.

AVERTISSEMENT



En cas de maniement non conforme, il y a risque de projection du mortier. Tout contact des yeux avec le mortier peut entraîner des lésions irréversibles !

- Lors du travail, porter une protection des yeux étanche, des gants et des vêtements de protection !
- Ne jamais commencer l'extrusion si la buse mélangeuse n'est pas vissée !
- Lorsque vous utilisez le tube prolongateur: la première décharge de la résine doit se faire à partir du mélangeur (et non pas du tube prolongateur flexible).
- Avant de commencer l'extrusion d'une nouvelle cartouche souple, visser une nouvelle buse mélangeuse. Vérifier qu'elle est bien en place.
- Attention ! Ne jamais dévisser la buse mélangeuse lorsque le système est sous pression.
- Utiliser exclusivement le type de mélangeur fourni avec le mortier. Ne modifier la buse mélangeuse en aucun cas.
- Vérifier que la cartouche souple et le porte-cartouches ne sont pas endommagés – en particulier, s'ils sont tombés ! Les cartouches qui sont tombées, même si elles avaient déjà été placées dans le porte-cartouches, risquent de provoquer des dysfonctionnements.
- Ne jamais utiliser de cartouches souples endommagées ni de porte-cartouches endommagés/très encrassés.

Au mauvais fixation/défaillance du chevillage à cause d'un nettoyage insuffisant du trou foré. Avant de procéder à l'injection, s'assurer que le trou foré est exempt de débris de perçage, poussières, eau, glace, huile, graisse ou autres contaminants.

- Les meches creuses Hilti TE-CD, TE-YD doivent être associées à un modèle d'aspirateur Hilti bien entretenue d'une capacité d'aspiration (débit volumétrique) conforme à la spécification du tableau des accessoires.
- Soufflage du trou foré – souffler avec de l'air comprimé exempt d'huile, jusqu'à ce que l'air sortant soit exempt de toute poussière.
- Rincage du trou foré – rincer le trou à l'eau à pression de conduite normale jusqu'à ce que de l'eau propre ressorte.
- Important ! Avant de remplir de mortier, évacuer l'eau du trou foré et le souffler avec de l'air comprimé exempt d'huile jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec (Ne convient pas au trous forés au perforateur à percussion lors d'applications subaquatiques).
- Injecter l'adhésif immédiatement après avoir nettoyé le trou de forage. Sinon, de l'eau risque de pénétrer dans le trou de forage lorsque le matériau support est humide.

Veiller à ce que le remplissage se fasse à partir du fond du trou foré pour éviter la formation de bulles d'air.

- Si nécessaire, utiliser des prolongateurs pour atteindre le fond du trou.
- En cas d'applications au plafond, utiliser l'accessoire HIT-SZ/P et faire particulièrement attention lors de l'introduction de l'élément de fixation. L'excédent de mortier peut ressortir du trou foré. Veiller alors à ce que celui-ci ne goutte pas sur l'opérateur.
- Si une nouvelle buse mélangeuse est utilisée avec une cartouche déjà entamée, jeter également les premières pressions de mortier extrudé.

Du fait du dégagement de chaleur pendant le durcissement, l'élément métallique (tige d'ancre) doit être posé dans l'intervalle de temps autorisé sans quoi il peut y avoir une répercussion négative sur le bois (base d'ancre).

Le non-respect des instructions peut entraîner une défaillance du chevillage!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Resina de inyección para la fijación de anclajes y tacos en hormigón

- Lea estas instrucciones de uso y observe las indicaciones de seguridad antes de utilizar el producto.
- Consulte con las Hoja de datos de seguridad para este producto.

Hilti HIT-RE 500 V4

Contiene: producto de reacción: 2,2-Bis(4-hidroxifenil)propano bis(2,3- epoxipropil) éter (A); Trimethylolpropane triglycidyl-ether (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); 1,3-Bencenodimetanamina (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Peligro

UFI: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. (A, B)

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. (A, B)

H335 Peut irriter les voies respiratoires. (B)

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos. (A)

H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. (A)

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. (A, B)

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Equipo de protección recomendado:

Protección de ojos: gafas de protección herméticas p. ej. gafas de seguridad PP EY-CA NCH claras, código #02065449; gafas protectoras PP EY-HA R HC/AF claras, código #02065591.

Protección de manos: EN 374; material de los guantes: caucho nitrílico (NBR). Tome las medidas oportunas para evitar el contacto directo con la sustancia química/el producto/el preparado.

El usuario es el responsable final de la elección de un equipo de protección apropiado.

Indicaciones de reciclaje

Cartuchos vacíos:

- Deseche el mezclador enroscado a través los sistemas de recogida nacionales identificados con el Punto Verde
 - o el código de residuo LER: 15 01 02 embalajes de plástico.



Cartuchos llenos o parcialmente vacíos:

- Deberán eliminarse como residuos especiales de acuerdo con las normativas oficiales.
 - Código de residuo LER: 20 01 27* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas.
 - o el código de residuo LER: 08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

Contenido: 1400 ml / 47.3 fl.oz

Peso: 1980 g / 69.8 oz

Garantía Para información sobre la garantía, consultar las condiciones de venta estándard de Hilti.

La inobservancia de las instrucciones de instalación, el uso de anclajes que no sean Hilti, malas o dudosas condiciones del hormigón y/o aplicaciones inadecuadas pueden afectar la fiabilidad y respuesta de las fijaciones.

Información de producto

- Guarde siempre estas instrucciones de uso junto con el producto.
- En caso de entregar el producto a terceros, deben incluirse siempre las instrucciones de uso.
- **Hoja de datos de seguridad:** consulte la hoja de datos de seguridad antes de utilizar el producto.
- **Fecha de caducidad:** compruebe la fecha de caducidad (mes/año) de la pieza de conexión del cartucho. El producto no debe utilizarse después de la fecha de caducidad.
- **Temperatura del cartucho durante la utilización:** de +5 °C a 40 °C / de 41 °F a 104 °F.
- **Condiciones de transporte y almacenamiento:** lugar fresco, seco y oscuro con una temperatura de +5 °C a 25 °C / de 41 °F a 77 °F.
- Para aplicaciones que no se describen en las presentes instrucciones de uso o no se enmarcan en la especificación, póngase en contacto con Hilti.
- **Los cartuchos que no estén completamente vacíos deberán utilizarse antes de cuatro semanas.** En este caso, deje el cartucho con el mezclador enroscado en el aplicador neumático sin extraer el émbolo de presión. Desacople la herramienta del suministro de presión y guárdela conforme a las instrucciones. Antes de utilizarlo de nuevo, enroscar un nuevo mezclador y desechar la resina inicial.

ADVERTENCIA



La resina puede salpicar si se utiliza incorrectamente. El contacto de la resina con los ojos puede causar daños oculares permanentes.

- Lleve gafas protectoras herméticas, guantes de protección y ropa de trabajo durante el trabajo.
- No comience a exprimir si no se ha enroscado el mezclador.
- Cuando utilice la manguera de extensión: El descarte inicial de la resina se debe hacer a través del mezclador suministrado (y no a través de la manguera de extensión).
- Enrosque un mezclador nuevo antes de exprimir un cartucho nuevo. Asegúrese de que el asiento sea firme.
- ¡Precaución! No desatornille nunca el mezclador cuando el sistema se encuentre bajo presión.
- Utilice exclusivamente el modelo de mezclador suministrado con la resina. No modifique el mezclador en ningún caso.
- Compruebe si el cartucho y el portacartuchos están en perfecto estado, en particular después de una caída. Si un cartucho se cae, aun cuando se encuentre dentro del portacartuchos, es posible que no funcione correctamente.
- No utilice cartuchos en mal estado ni portacartuchos dañados o sucios.

Valores de sujeción deficientes/fallo de la fijación debido a limpieza insuficiente del taladro. Antes de inyectar la resina, los taladros deben estar secos y libres de restos de perforación, polvo, agua, hielo, aceite, grasa o cualquier otro agente contaminante.

- Las brocas huecas TE-CD, TE-YD de Hilti deben utilizarse con una aspiradora de Hilti en buen estado de funcionamiento del modelo y la capacidad de succión (tasa de flujo volumétrico) que se especifican en la tabla de accesorios.
- Soplado a presión del taladro: limpíe el taladro con aire a presión sin aceite hasta que el aire de retorno esté libre de polvo.
- Lavado del taladro: lave con una manguera de agua con la presión normal de la red hasta que salga agua limpia.
- ¡Atención! Antes de añadir la resina es necesario extraer el agua del taladro y limpiar el taladro con aire a presión sin aceite hasta que quede completamente seco (no aplica para agujeros realizados con taladros de percusión en aplicaciones sumer-gidas en agua).
- Inyecte el adhesivo inmediatamente después de limpiar el taladro. De lo contrario, puede entrar agua en el taladro si se trabaja con materiales húmedos.

Verificar que el relleno del taladro se produce desde el fondo del taladro para que no se formen burbujas de aire.

- Si es necesario, utilice las prolongaciones para alcanzar el fondo del taladro.
- En aplicaciones por encima de la cabeza, utilice el accesorio HIT-SZ/IP y preste especial atención al introducir el elemento de fijación. Puede salir resina sobrante del taladro. Asegúrese de que la resina no gotee sobre el usuario.
- Si se enrosca un nuevo mezclador en un cartucho ya abierto, las primeras aplicaciones deben también desecharse.

Debido a la generación de calor durante el fraguado, el elemento metálico (perno de anclaje) debe fijarse dentro del tiempo de tratamiento permitido; en caso contrario, la madera (material base) puede verse afectada negativamente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede llevar a una fijación Incorrecta.

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Sistema de ancoragem química para a fixação de ferros de armadura e ancoragens em betão

- Antes de utilizar este produto, siga as instruções de utilização e as precauções de segurança obrigatórias por lei.
- Consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos para este produto.

Hilti HIT-RE 500 V4

Contém: produto de reacção: 2,2-Bis(4-hidroxifenil)propano bis(2,3-epoxipropil) éter (A); Trimethylolpropane triglycidylether (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); 1,3-Benzendimetanamina (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Perigo

UFI: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. (A, B)

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. (A, B)

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. (B)

H341 Suspeito de provocar anomalias genéticas. (A)

H360 Pode afectar a fertilidade ou o nascituro. (A)

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. (A, B)

P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Equipamento de protecção recomendado:

Protecção dos olhos: óculos de protecção por ex.: #02065449 Óculos de segurança PP EY-CA NCH claro; #02065591 Goggles PP EY-HA R HC/AF claro;

Protecção das mãos: EN 374 ; Deve-se evitar o contacto directo com o químico / o produto / o preparado através de medidas organizadas.

A escolha final dos equipamentos de protecção apropriados é da responsabilidade do utilizador.

Nota sobre reciclagem

Cartuchos vazios

- Deixar o misturador enroscado e remover através dos sistemas de recolha nacionais, Ponto Verde
– ou Código CER: 150102 Embalagens de plástic.



Cartuchos semiusados/novos:

- Remover de acordo com as normas e regulamentações legais sobre resíduos especiais.
– Código CER: 20 01 27* tintas, produtos adesivos, colas e resinas, contendo substâncias perigosas.
– ou Código CER: 08 04 09* Resíduos de colas ou vedantes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas.

Conteúdo: 1400 ml / 47.3 fl.oz

Peso: 1980 g / 69.8 oz

Garantia: Para informações sobre a garantia, consulte os termos e condições de venda padrão da Hilti.

O não cumprimento destas instruções de colocação, a utilização de ancoragens que não sejam da Hilti, as condições fracas ou duvidosas do betão, ou aplicações fora do comum podem afectar a segurança ou a eficácia das fixações.

pt

Dados informativos sobre o produto

- Guarde estas instruções de utilização sempre em conjunto com o produto.
- Entregue o produto a outras pessoas apenas juntamente com as instruções de utilização.
- **Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos:** antes de iniciar os trabalhos, tenha em consideração a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos*
- **Prazo de validade:** veja o prazo de validade (mês/ano) na peça de junção do cartucho. Não utilize produtos cujo prazo de validade se encontre ultrapassado.
- **Temperatura do cartucho durante a utilização:** entre +5 °C e 40 °C / 41 °F e 104 °F.
- **Condições de transporte e armazenamento:** em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz, entre +5 °C e 25 °C / 41 °F e 77 °F.
- Em caso de aplicações que não se encontrem descritas nas presentes instruções de utilização ou estejam fora das especificações, é favor dirigir-se à Hilti.
- **As sobras de cartuchos parcialmente usados devem ser utilizadas num prazo de quatro semanas.** Para o efeito, deixar o cartucho, com misturador enroscado, no dispensador e não reduzir a pressão. Desligar a alimentação de pressão e armazénalo de acordo com as instruções. Antes da reutilização, enrosque um misturador novo e não utilize novamente a resina inicial.



⚠ AVISO

⚠ No caso de manuseamento incorrecto, é possível que seja injectada resina. O contacto da resina com os olhos pode provocar lesões oculares permanentes!



- Durante a realização de trabalhos, use óculos de protecção que fiquem bem justos, luvas de protecção e roupa de trabalho!
- Nunca comece a aplicação sem que o misturador esteja enroscado!
- Quando utilizar a mangueira de extensão: O descarte inicial de resina deve ser feito através do misturador fornecido (e não através da mangueira de extensão).
- Antes da aplicação de um novo cartucho, enrosque um misturador novo. Certifique-se de que está bem apertado.
- Cuidado! Nunca desenrosque o misturador quando o sistema está sob pressão.
- Utilize apenas o tipo de misturador fornecido com a resina. Não modifique o misturador de forma alguma.
- Comprovar se o cartucho e o suporte não estão danificados – em particular depois de terem caído ao chão! Cartuchos que tenham caído ao chão, mesmo depois de já estarem inseridos no respectivo suporte, podem causar anomalias.
- Nunca utilize cartuchos danificados e/ou suportes danificados ou sujos.

⚠ Valores de retenção deficientes/falta da fixação devido a limpeza insuficiente do furo. Os furos devem estar secos e livres de material de perfuração, pó, água, gelo, óleo, gordura ou outras impurezas antes de efectuar a injecção.

- A brocas de perfuração ocas Hilti TE-CD e TE-YD têm de ser usadas em conjunto com um aspirador Hilti em boas condições de funcionamento e com o modelo e capacidade de aspiração (débito volumétrico) especificados na tabela dos acessórios.
- Limpar o furo por sopro – limpe o furo por sopro com ar isento de óleo, até que o ar saia sem po.
- Lavar o furo – lave com uma mangueira com pressão normal, até sair água limpa.
- Importante! Antes de preencher com resina, retire a água do furo e sopre com ar isento de óleo até estar totalmente seco (Não utilizável em furos subaquáticos executados com percussão).
- Injecte a resina logo depois de limpar o furo. Caso contrário, se utilizar materiais base molhados, a água poderá infiltrar-se no furo.

⚠ Certifique-se de que o enchimento do furo é efectuado a partir do fundo, para que não se formem bolhas de ar.

- Se necessário, utilize os prolongadores para alcançar o fundo do furo.
- No caso de aplicações em suspensão, utilize o acessório HIT-SZ/IP e preste especial atenção ao inserir o elemento de fixação. Pode sair resina em excesso do furo. Certifique-se de que não pinga resina sobre o utilizador.
- Se for enroscado um misturador novo num cartucho já aberto, também não utilize o produto das primeiras bombadas.

⚠ Devido ao desenvolvimento de calor durante o endurecimento, é necessário aplicar o elemento de metal (varão rosado) dentro de tempo de trabalho permitido, de contrário, a madeira poderá ser influenciada negativamente (base de ancoragem).

⚠ A não observação das instruções pode conduzir à falha da fixação!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Ankermortel voor bevestiging van betonlijzer en pluggen in beton

- Voor gebruik deze gebruiksaanwijzing lezen en de veiligheidsvoorschriften aanhouden.
- Het veiligheidsgegevensblad van het product in acht nemen.

Hilti HIT-RE 500 V4

Bevat: 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propano-bis(2,3-epoxypropyl)ether (A); Trimethylolpropane triglycidylether (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); m-Xylen, α,α' -diamine (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Gevaar

UFI: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. (A, B)
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken. (A, B)
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. (B)
H341	Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. (A)
H360	Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. (A)
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (A, B)
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P262	Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Anbevolgen veiligheidsuitrusting

Oogbescherming: Nauw aansluitende schutbril bijv.: #02065449 Veiligheidsbril PP EY-CA NCH klaar; #02065591 Beschermbri
PP EY-HA R HC/AF klaar

Beschermende handschoenen: EN 374; materiaal: Nitrilbutadiene rubber, NBR

Rechtstreeks contact met chemicaliën / product / de bereiding moet door organisatorische maatregelen worden vermeden.

De definitieve selectie van geschikte kleding is in de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Aanwijzingen voor afvalverwerking

Geleegde patronen

- De mengtuit op het patroon laten zitten en via nationale inzamelsystemen afvoeren
 - of EAK-afvalcode: 15 01 02 kunststof verpakkingen.



Volle/gedeeltelijk geleegde patronen:

- Met inachtneming van de officiële voorschriften als speciaal afval afvoeren.
 - EAK-afvalcode: 20 01 27* lakken, drukinkt, lijmen en kunstharsen, die gevaarlijke stoffen bevatten.
 - of EAK-afvalcode: 08 04 09* lijn- en kitafval, dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.

Inhoud: 1400 ml / 47.3 fl.oz

Gewicht: 1980 g / 6.9 oz

Garantie: Raadpleeg de standaard voorwaarden van Hilti en de verkoopvoorwaarden voor informatie over de garantie.

Als deze montage-instructies niet worden aangehouden, als ankers van een ander merk dan Hilti worden gebruikt, bij een slechte of twijfelachtige toestand van het beton of bij een uniek gebruik kan de betrouwbaarheid of de sterkte van de verbinding negatief worden beïnvloed.

nl

Productinformatie

- Bewaar deze handleiding altijd bij het product.
- Geef het product alleen samen met de handleiding aan andere personen door.
- **Veiligheidsgegevensblad:** Raadpleeg het veiligheidsgegevensblad voor gebruik.
- **Houdbaarheidsdatum:** De houdbaarheidsdatum (maand/jaar) op het verbindingsdeel van de patroon controleren. Het product mag na afloop niet meer worden gebruikt.
- **Temperatuur van de patroon tijdens het gebruik:** +5 °C tot 40 °C / 41 °F tot 104 °F.
- **Transport- en opslagcondities:** Koel, droog en donker bij +5 °C tot 25 °C / 41 °F tot 77 °F.
- Voor toepassingen die niet in deze handleiding zijn beschreven of die buiten de specificaties liggen, contact opnemen met Hilti.
- **Niet volledig opgebruikte foliepatronen moeten binnen vier weken worden gebruikt.** Hiervoor de folie met een opgeschroefde mengtuig in het uitdrukapparaat laten en de plunjers niet terugbewegen. Het apparaat van de druktoevoer afkoppelen en volgens de voorschriften opslaan. Bij verder gebruik een nieuwe mengtuig ophitsen en opnieuw de voorloopmortel afvoeren.

WAARSCHUWING



⚠️ Ondeskundig gebruik kan mortelspatten veroorzaken. Oogcontact met de mortel kan blijvend oogletsel veroorzaken!

- Tijdens het werk een goed sluitende veiligheidsbril, werkhandschoenen en werkkleeding dragen!
- Nooit zonder aangebrachte mengtuig met het uitpersen van de mortel beginnen!
- Bij gebruik van een verlengstuk: De voorloopmortel mag uitsluitend door de geleverde mengtuig worden geperst en wegwerpen (niet door het verlengstuk).
- Bij gebruik van een nieuwe foliepatroon een nieuwe mengtuig aanbrengen. Op een correcte montage letten.
- Attentie! Nooit de mengtuig verwijderen als het systeem onder druk staat.
- Uitsluitend de met de mortel geleverde mengtuig gebruiken. De mengtuig onder geen enkele omstandigheid veranderen.
- Controleeren of de foliepatroon en de patroonhouder onbeschadigd zijn – vooral nadat ze gevallen zijn! Gevalen verpakking, ook wanneer deze reeds in de patroonhouder zijn aangebracht, kunnen tot storingen leiden.
- Nooit beschadigde foliepatronen en/of beschadigde of sterk vervuilde patroonhouders gebruiken.

⚠️ Slechte bevestigingswaarden/falen van de bevestiging door ontoereikende reiniging van het boorgat. Voor het injecteren moeten de boorgaten droog en vrij zijn van booraafval, stof, water, ijs, olie, vet of andere verontreinigingen.

- Hilti TE-CD en TE-YD holle boren moeten worden gebruikt met een goed onderhouden Hilti-stofzuiger van het model en met het zuigvermogen (debit) zoals omschreven in de accessoirtabel.
- Uitblazen van het boorgat – het boorgat met olievrije lucht uitblazen, tot de terugstromende lucht stofvrij is.
- Uitspoelen van het boorgat – met een waterslang en normale leidingdruk uitspoelen tot er helder water uitstroomt.
- BELANGRIJK! Voordat het vullen met mortel het water uit het boorgat verwijderen en het gat met olievrije perslucht uitblazen tot het volledig droog is (niet van toepassing bij hamergeboerde gaten bij onderwatertoepassingen).
- Breng de mortel direct na het reinigen van het boorgat aan. Anders kan bij nat basismateriaal water in het boorgat terecht komen.

⚠️ Opletten dat het vullen van het boorgat vanaf het einde van het boorgat plaatsvindt, zodat er geen luchtbellen ontstaan.

- Indien noodzakelijk de verlengstukken gebruiken om het einde van het boorgat te bereiken.
- Bij gebruik boven het hoofd het accessoire HIT-SZ/IP gebruiken en met name oppassen bij het invloeden van het bevestigingselement. Overtollige mortel kan uit het boorgat stromen. Opletten dat er geen mortel op de gebruiker druppelt.
- Indien een nieuwe mengtuig op een reeds geopend foliepatroon wordt geschroefd, de eerste slagen eveneens weggoen.

⚠️ Vanwege warmteontwikkeling tijdens het uitdragen moet het metalen element (ankerstang) binnen de toegestane verwerkingsstijd worden geplaatst, anders kan het hout (verankeringssbodem) negatief worden beïnvloed.

⚠️ Als deze aanwijzingen niet worden opgevolgd kan de bevestiging loskomen!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Resina ad iniezione per fissaggi con tondini per cemento armato e con tasselli nel calcestruzzo

- ▶ Prima dell'utilizzo, leggere le presenti Istruzioni per l'uso ed attenersi alle norme di sicurezza.
- ▶ Consultare la scheda tecnica dati di sicurezza di questo prodotto.

Hilti HIT-RE 500 V4

Contiene: prodotto di reazione: 2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano (A); Trimethylolpropane triglycidylether (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); 1,3-benzendimetanammina (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Pericolo

UFI: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. (A, B)

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. (A, B)

H335 Può irritare le vie respiratorie. (B)

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche. (A)

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto. (A)

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (A, B)

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Raccomandazioni sull'equipaggiamento di protezione personale:

Protezione degli occhi: occhiali protettivi, ad es. #02065449 occhiali di protezione PP EY-CA NCH (chiari); #2065591 occhiali protettivi PP EY-HA R HC/AF (chiari);

Guanti protettivi: EN 374: materiale dei guanti: gomma nitrilica, NBR

Evitare, mediante ausilio di provvedimenti organizzativi, il contatto diretto con sostanze chimiche/prodotto/preparati.

L'utilizzatore è responsabile della scelta definitiva dell'equipaggiamento di protezione adeguato.

Avvertenze per lo smaltimento

Confezioni vuote:

- ▶ Lasciare il miscelatore avvitato e procedere allo smaltimento mediante i sistemi nazionali di raccolta dei rifiuti, i punti verdi, ecc.
 - oppure codice rifiuto EAK: 15 01 02 imballaggi in plastica.

Confezioni piene/parzialmente vuote:

- ▶ Procedere allo smaltimento in conformità alle normative ufficiali, come rifiuto speciale.
 - Codice rifiuto EAK: 20 01 27* colori, inchiostri da stampa, adesivi e resine sintetiche, contenenti sostanze pericolose.
 - oppure codice rifiuto EAK: 08 04 09* residui di sostanze adesive e mastici, contenenti solventi di natura organica o altre sostanze pericolose.

Contenuto: 1400 ml / 47.3 fl.oz

Peso: 1980 g / 69.8 oz

Garanzia: per informazioni sulla garanzia fare riferimento alle condizioni generali di vendita Hilti.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni di montaggio, l'utilizzo di ancoraggi di altri produttori, condizioni del calcestruzzo magre o discutibili o applicazioni speciali possono compromettere l'affidabilità o le prestazioni dei blocchaggi.

Informazioni relative al prodotto

- Conservare le presenti Istruzioni per l'uso sempre unitamente al prodotto.
- Se affidato a terzi, il prodotto dev'essere sempre provvisto delle relative Istruzioni per l'uso.
- **Scheda tecnica dati di sicurezza:** prima di procedere con la lavorazione osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica dati di sicurezza.
- **Data di scadenza:** controllare la data di scadenza (mese/anno) riportata sulla giunzione della confezione. Una volta trascorsa la data di scadenza, il prodotto non deve più essere utilizzato.
- **Temperatura della confezione durante l'utilizzo:** da +5 °C a 40 °C / da 41 °F a 104 °F.
- **Condizioni di trasporto e magazzinaggio:** conservare in luogo fresco, asciutto e buio, ad una temperatura compresa tra +5 °C e 25 °C / tra 41 °F e 77 °F.
- In caso di applicazioni che non sono descritte nelle presenti Istruzioni per l'uso o che esulino dalle specifiche previste, rivolgersi a Hilti.
- **Le cartucce parzialmente utilizzate devono essere riutilizzate entro quattro settimane.** A tale scopo, lasciare la cartuccia con il miscelatore avvitato nell'applicatore ad iniezione e non far diminuire la pressione. Collegare l'attrezzo dall'alimentazione di pressione e immagazzinarlo secondo le prescrizioni. Prima del riutilizzo, avvitare un nuovo miscelatore e scartare nuovamente la prima resina pompat..



AVVERTENZA



▲ In caso di utilizzo non conforme, è possibile che la resina venga spruzzata fuori. Il contatto della resina con gli occhi può causare danni permanenti.

- Durante l'utilizzo del prodotto indossare appositi occhiali protettivi aderenti, guanti protettivi ed abbigliamento da lavoro!
- Non iniziare mai a pompare il prodotto se il miscelatore non è avvitato!
- Utilizzando un tubo flessibile di prolunga: lo scarico della prima resina pompata deve essere effettuato solo tramite il miscelatore in dotazione (non tramite il tubo flessibile di prolunga).
- Prima di utilizzare una nuova cartuccia avvitare un nuovo miscelatore. Accertarsi che il miscelatore sia inserito saldamente.
- Prudenza! Non svitare mai il miscelatore quando il sistema è sotto pressione.
- Utilizzare esclusivamente il tipo di miscelatore fornito con la resina. Non modificare in alcun caso il miscelatore.
- Controllare che la cartuccia e il caricatore non siano danneggiati, in particolar modo dopo la caduta! Le cartucce cadute, anche se già inserite nel caricatore, possono causare un malfunzionamento.
- Non utilizzare mai cartucce danneggiate e/o caricatori danneggiati o imbrattati.

▲ Valori di tenuta negativi/cedimento del fissaggio a causa di un'insufficiente pulizia del foro. Prima di iniettare il prodotto, i fori devono essere asciutti e liberi da residui di foratura, polvere, acqua, ghiaccio, olio, grasso o altre impurità.

- Le punte per perforatori HITI TE-CD, TE-YD devono essere utilizzate in combinazione con un aspiratore Hilti correttamente mantenuto, con modello e capacità di aspirazione (portata volumetrica) come specificato nella tabella degli accessori.
- Sofflaggio del foro – soffiare il foro con aria senza olio, finché l'aria che fuoriesce non risulti priva di polvere.
- Lavaggio del foro – lavare con un tubo flessibile per l'acqua con pressione normale, finché l'acqua che fuoriesce non risulti pulita.
- Importante! Prima di iniettare la resina, rimuovere l'acqua dal foro e soffiare con aria compressa priva di olio, finché il foro non risulti completamente asciutto (non applicabile su un foro eseguito con martello pneumatico in applicazioni sott'acqua).
- Iniettare l'adesivo immediatamente dopo aver pulito il foro. Altrimenti, in caso di materiale di base umido, nel foro potrebbe penetrare dell'acqua.

▲ Accertarsi che il riempimento del foro avvenga partendo dal fondo del foro stesso, affinché non vengano a crearsi bolle d'aria.

- Se necessario, utilizzare a tale scopo le apposite prolunghe per poter raggiungere il fondo del foro.
- In caso di applicazioni sopra testa, utilizzare l'accessorio HIT-SZ/IP e adattarlo soprattutto durante l'introduzione dell'elemento di fissaggio. È possibile che la resina in eccesso fuoriesca dal foro. Accertarsi che la resina non coli sull'utilizzatore.
- Se viene avvitato un nuovo miscelatore su una cartuccia già aperta, le prime pompe devono essere scartate.

▲ A causa dello sviluppo di calore durante l'indurimento, il metallo (barra di ancoraggio) deve essere inserito entro il tempo di lavorazione consentito, altrimenti il legno (base di ancoraggio) può risultarne danneggiato.

▲ La mancata osservanza delle Istruzioni d'uso può comportare il cedimento dell'ancoraggio!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Verbundmörtel für Betoneisen- und Dübelbefestigungen in Beton

- Vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung lesen und die Sicherheitsvorschriften einhalten.
- Sicherheitsdatenblatt des Produkts beachten.

Hilti HIT-RE 500 V4

Enthält: 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether (A); Trimethylolpropantriglycidylether (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); m-Xylenediamin (B);



Gefahr

UFI: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. (A, B)

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (A, B)

H335 Kann die Atemwege reizen. (B)

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. (A)

H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. (A)

H411Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. (A, B)

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P262Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen

P302+P352BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

P305+P351+P338BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P333+P313Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Empfehlung zur persönlichen Schutzausrüstung:

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbille z.B. #02065449 Sicherheitsbrille PP EY-CA NCH klar;

#2065591 Schutzbille PP EY-HA R HC/AF klar;

Schutzhandschuhe: EN 374: Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk, NBR

Der direkte Kontakt mit der Chemikalie/dem Produkt/der Zubereitung ist durch organisatorische Maßnahmen zu vermeiden.

Die endgültige Auswahl der geeigneten Schutzausrüstung liegt in der Verantwortung des Anwenders.

Hinweise zur Entsorgung

Entleerte Gebinde:

- Den Mischer aufgeschraubt lassen und über das nationale Sammelsystem Grüner Punkt entsorgen
 - oder EAK-Abfallcode: 15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff.



Volle oder teilentleerte Gebinde:

- Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen.
 - EAK-Abfallcode: 20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunsthärze, die gefährliche Stoffe enthalten.
 - oder EAK-Abfallcode: 08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

Inhalt: 1400 ml / 47.3 fl.oz

Gewicht: 1980 g / 69.8 oz

Gewährleistung: Gewährleistungsinformationen siehe allgemeine Verkaufsbedingungen von Hilti.

Das Nichtbeachten dieser Montageanleitung, das Verwenden von Hilti-fremden Ankern, schlechte oder zweifelhafte Betoneigenschaften sowie Spezialanwendungen können Zuverlässigkeit und Leistung der Befestigungen beeinträchtigen.

Produktinformation

- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung immer zusammen mit dem Produkt auf.
- Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Gebrauchsanweisung an andere Personen weiter.
- **Sicherheitsdatenblatt:** Vor der Arbeit das SDB beachten.
- **Haltbarkeitsdatum:** Das Haltbarkeitsdatum (Monat/Jahr) auf dem Verbindungsteil des Gebindes prüfen. Produkt darf nach Ablauf nicht mehr verwendet werden.
- **Gebindetemperatur während des Gebrauchs:** +5 °C bis 40 °C / 41 °F bis 104 °F.
- **Transport- und Lagerungsbedingungen:** kühl, trocken und dunkel bei +5 °C bis 25 °C / 41 °F bis 77 °F.
- Bei Anwendungen, die nicht in vorliegender Gebrauchsanweisung beschrieben werden oder außerhalb der Spezifikationen liegen, wenden Sie sich bitte an Hilti.
- **Nicht vollständig aufgebrauchte Foliengebinde müssen innerhalb von einer Woche weiterverarbeitet werden.** Dazu das Gebinde mit aufgeschraubtem Mischer im Auspressgerät belassen und den Druck nicht zurückfahren. Gerät von der Druckversorgung abkoppeln und vorschriftsmäßig lagern. Vor Weiterverwendung einen neuen Mischer aufschrauben und erneut den Mörtelvorrat verwerfen.

de

⚠️ WÄRNUNG



⚠️ Bei unsachgemäßer Handhabung ist Spritzen des Mörtels möglich. Augenkontakt mit dem Mörtel kann bleibende Augenschäden verursachen!

- Bei der Arbeit eine dicht schließende Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Arbeitskleidung tragen!
- Nie ohne ordnungsgemäß aufgeschraubten Mischer mit dem Auspressen beginnen!
- Beim Einsatz eines Verlängerungsschlauchs: Mörtelvorrat nur durch den gelieferten Mischer verwerfen (nicht durch den Verlängerungsschlauch).
- Vor dem Auspressen eines neuen Foliengebinde einen neuen Mischer aufschrauben. Auf festen Sitz achten.
- Vorsicht! Niemals den Mischer abschrauben, wenn das System unter Druck steht.
- Ausschließlich den mit dem Mörtel gelieferten Mischertyp verwenden. Den Mischer unter keinen Umständen verändern.
- Kontrollieren, ob das Foliengebinde und die Kassette unbeschädigt sind – insbesondere, nachdem sie heruntergefallen sind! Heruntergefallene Gebinde, auch wenn sie bereits in der Kassette eingelegt waren, können zu Fenstereffekten führen.
- Niemals beschädigte Foliengebinde und/oder beschädigte oder verschmutzte Kassetten verwenden.

⚠️ Schlechte Halbwerte/Versagen der Befestigung durch unzureichende Bohrlochreinigung. Vor der Injektion müssen die Bohrlöcher trocken und frei von Bohrklein, Staub, Wasser, Eis, Öl, Fett oder anderen Verunreinigungen sein.

- Die Hilti Hohlohrer TE-CD und TE-YD müssen in Verbindung mit einem fachgerecht gewarteten Hilti Staubsauger eingesetzt werden. Angaben zu geeigneten Modellen und zur Saugleistung (Volumenstrom) entnehmen Sie der Zubehörtafel.
- Ausblasen des Bohrlochs – das Bohrloch mit ölfreier Luft ausblasen, bis die rückstömende Luft staubfrei ist.
- Ausspülen des Bohrlochs – mit Wasserschlauch bei normalem Leitungdruck ausspülen bis klares Wasser abfließt.
- Wichtig! Vor dem Verfüllen mit Mörtel das Wasser aus dem Bohrloch entfernen und mit ölfreier Druckluft ausblasen, bis es vollständig trocken ist (nicht anwendbar bei hammergebohrten Bohrlöchern in der Unterwasser-Anwendung).
- Verpressen Sie den Mörtel sofort nach dem Reinigen des Bohrlochs. Ansonsten kann bei nassen Untergründen Wasser in das Bohrloch eindringen.

⚠️ Sicherstellen, dass die Bohrlochverfüllung vom Bohrlochgrund aus erfolgt, damit keine Luftblasen gebildet werden.

- Wenn notwendig dafür die Verlängerungen verwenden, um den Bohrlochgrund zu erreichen.
- Bei Überkopf-Anwendungen das Zubehör HIT-SZ/JP verwenden und besonders beim Einführen des Befestigungselementes aufpassen. Überschüssiger Mörtel kann aus dem Bohrloch austreten. Sicherstellen, dass kein Mörtel auf den Anwender tropft.
- Wird ein neuer Mischer auf ein bereits geöffnetes Foliengebinde aufgeschraubt, die ersten Hüpfe ebenfalls verwerfen.

⚠️ Wegen Wärmeentwicklung während der Aushärtung, muss das Metall Element (Ankerstange) innerhalb der erlaubten Verarbeitungszeit gesetzt werden, sonst kann das Holz (Verankerungsgrund) negativ beeinflusst werden.

⚠️ Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Versagen der Befestigung führen!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Klæbemørtel til fastgørelse af betonjern og ankre i beton

- Læs brugsanvisningen igennem før brug, og overhold sikkerhedsforskrifterne.
- Se produkts sikkerhedsdatablad.

Hilti HIT-RE 500 V4

Indeholder: 2,2-bis(hydroxyphenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether (A); 1,3 Propanediol, 2 ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); 1,3-benzendimethanamin (B);



Fare

UFI: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. (A, B)

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. (A, B)

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. (B)

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. (A)

H360 Kan skade forplantringsevnen eller det ufodte barn. (A)

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (A, B)

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj

P302+352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyllning.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.



Anbefaling vedrørende personlige værnemidler:

Øjenværn: Tætluttende beskyttelsesbriller f.eks.: #02065449 sikkerhedsbriller PP EY-CA NCH klar;

#2065591 beskyttelsesbriller PP EY-HA R HC/AF klar.

Beskyttelseshandsker: EN 374. Handskemateriale: Nitrilgummi, NBR

Direkte kontakt med kemikallet/produktet/sammensætningen skal forhindres gennem organisatoriske forholdsregler.

Det endelige valg af egnede værnemidler er brugerens ansvar.

Oplysninger om bortskaffelse

Tomme beholdere:

- Lad blanderen være skruet på, og bortskaf produktet på en kommunal genbrugsstation
 - eller EAK-affaldskode: 15 01 02 Emballager af kunststof.



Fulde eller delvis tomme beholdere:

- Skal bortskaffes som særligt affald i henhold til gældende bestemmelser.
 - EAK-affaldskode: 20 01 27* maling, trykfarve, lim og kunstharpiks, der indeholder farlige stoffer.
 - eller EAK-affaldskode: 08 04 09* lim- og tætningsmasseaffald, som indeholder organiske oplosningsmidler eller andre farlige stoffer.

Indhold: 1400 ml / 47.3 fl.oz

Vægt: 1980 g / 69.8 oz

Garanti: Garantioplysninger, se Hiltis generelle salgsbetingelser.

Tilsidesættelse af monteringsvejledningen, anvendelse af ankre, der ikke kommer fra Hilti, dårlige eller tvivlsomme betonegenskaber samt specielle anvendelsesformål kan forringe befæstigelsernes pålidelighed og ydelse.

Produktinformation

- Opbevar altid denne brugsanvisning sammen med produktet.
- Hvis produktet videregives til andre personer, skal brugsanvisningen følge med.
- **Sikkerhedsdatablad:** Læs sikkerhedsdatabladet igennem før arbejdet.
- **Holdbarhedsdato:** Kontroller holdbarhedsdatoen (måned/år) på beholderens forbindelsesdel. Når holdbarhedsdatoen er overskredet, må produktet ikke længere anvendes.
- **Beholdertemperatur under brugen:** +5 °C til 40 °C/41 °F til 104 °F.
- **Transport- og opbevaringsbetingelser:** koldt, tort og mørkt ved +5 °C til 25 °C/41 °F til 77 °F.
- Ved anvendelsesformål, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning eller ligger uden for specifikationerne, skal du kontakte Hilti.
- **Overskydende masse skal bruges inden for én uge.** I den forbindelse er det vigtigt at lade blanderen blive siddende på mortelpistolen og ikke at presser stemplet tilbage. Afbryd udstryet fra trykforsyningen, og opbevar det i henhold til forskriften. Før genanvendelse skal der skrues en ny blander på, og den første mortel skal kasseres.

da

⚠ ADVARSEL



⚠ Ved forkert håndtering kan mortlen sprøjte. Ojenkontakt med mortlen kan give permanente øjenskader!

- Bær tætluttende beskyttelsesbriller, handsker og arbejdstøj under arbejdet!
- Påbegynd aldrig udpressning, for en blander er skruet korrekt på!
- Ved anvendelse af en forlængerslange: Kassér kun den første mortel, der kommer ud af den medfølgende blander (ikke den, der kommer ud af forlængerslangen).
- Skru en ny blander på for udpressning af en ny beholder. Kontrollér, at den sidder korrekt.
- Forsigtigt! Skru aldrig blanderen af, når systemet står under tryk.
- Anvend kun den blandertype, som leveres med mortlen. Blanderen må aldrig ændres.
- Kontrollér, om beholderen og kassetten er ubeskadigede – især hvis de er falset på gulvet! Beholdere, som er falset på gulvet, kan – også selv om de allerede var lagt i kassetten – medføre fejl.
- Brug aldrig ødelagte beholdere og/eller ødelagte eller snasvede kasserter.

⚠ Dårlig blindeveje/utiltrækkelig fastgørelse som følge af utiltrækkelig rengøring af borehullet. Borehuller skal for injektion være tørre og fri for føremuld, støv, vand, is, olie, fedt eller andre overheder.

- Hule Hilti bor TE-CD, TE-YD skal bruges sammen med en korrekt vedligeholdt Hilti støvsuger med model- og sugekapacitet (maengde-flowrate) som anført i tilbehørstabelen.
- Gennemblæsning af borehullet – blæs borehullet igennem med oliefrí luft, indtil den tilbagestrømmende luft er fri for støv.
- Skyldning af borehullet – skyd hullet med en vandslange ved normalt vandtryk, indtil der strømmer rent vand ud.
- Vigtigt! Før borehullet fyldes med mortel, skal vandet fjernes, og hullet skal blæses rent med oliefrí trykluft, indtil det er helt tørt (ikke anvendelig ved hammerbrede borehuller ved opgaver under vand).
- Injicer mortlen straks efter rengøring af borehullet. I modsat fald kan der ved våde underlag trænge vand ned i borehullet.

⚠ Sorg for, at opfyldningen af borehullet påbegyndes ved bunden af hullet, så der ikke dannes luftbobler.

- Anvend om nødvendigt forlængere for at nå helt ned til bunden af hullet.
- Anvend ved opgaver over hovedhøje tilbehøret HIT-SZ/IP, pas især på ved indføring af befæstelseselementet. Overskydende mortel kan presses ud af borehullet. Sorg for, at der ikke dræpper mortel på brugeren.
- Hvis der skrues en ny blander på en allerede åbnet foliepatron, skal de første tryk ligeført kasseres.
- Anvend en ny blander for hver ny beholder.

⚠ Som følge af varmedudviklingen under hærdningen skal metalelementet (stangen) hædre inden for den tilladte bearbejdningstid, da det ellers kan have en negativ indvirkning på trætet (grundmaterialet).

⚠ Hvis anvisningerne ikke overholderes, er der risiko for, at befæstelsen svigter!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Festemasse for armeringsstål- og plugginnfestning i betong

- Før bruk må denne bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene leses og overholdes.
- Følg sikkerhetsdatabladet for produktet.

Hilti HIT-RE 500 V4

Inneholder: 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan (A); 1,3 Propanediol, 2 ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxiran (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); M-Xylen- α,α -Diamin (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Fare

UF: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (A, B)

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (A, B)

H335 Kan forårsake irritasjon av luftrørene. (B)

H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader. (A)

H360 Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. (A)

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (A, B)

P280 Benytter vernehansker/vernetøy/øyevern/ansiktsvern.

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær

P302+352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaklinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P333+P313 Dersom det forekommer hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Anbefaling om personlig verneutstyr:

Øyevern: Tettsluttende vernehansker f.eks. #02065449 Sikkerhetsbriller PP EY-CA NCH, gjennomsiktige.

#2065591 Vernebriller PP EY-HA R HC/AF, gjennomsiktige.

Vernehansker: EN 374. Hanskemateriale: nitrilkautsjuk, NBR

Direkte kontakt med kjemikaliet/produktet/tilberedningen bør unngås ved hjelp av organisatoriske tiltak.

Det endelige valget av egnet verneutstyr er brukerens ansvar.

Affallshåndtering

Tomme patroner:

- La blandededelene være påskrudd og sorg for affallshåndtering gjennom godkjent oppsamlingsordning
 - eller EAK-avfallskode: 15 01 02 Forpakninger av plast.



Fulle eller delvis tomte patroner:

- Skal affallshåndteres som spesialavfall i samsvar med offentlige forskrifter.
 - EAK-kode: 20 01 27* Maling, trykkfarger, limstoffer og kunstsharpiks som inneholder farlige stoffer.
 - eller EAK-avfallskode: 08 04 09* Limstoff- og tetringsmasseavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer.

Innhold: 1400 ml / 47.3 fl.oz

Vekt: 1980 g / 69.8 oz

Garantiforpliktelse: Garantiopplysninger, se generelle forretningsbetingelser fra Hilti.

Manglende overholdelse av denne monteringsveileddningen, bruk av ankere fra andre enn Hilti, dårlige eller tvilsomme betongegenskaper og spesialbruksområder kan påvirke pålitelighet og effekten i innfestning.

Produktinformasjon

- Bruksanvisningen skal alltid oppbevares sammen med produktet.
- Produktet må kun gis videre til andre dersom bruksanvisningen kan følge med.
- **Sikkerhetsdatablad:** Gjennomgå og overhold sikkerhetsdatabladet før arbeidet starter.
- **Holdbarhetsdato:** Undersøk holdbarhetsdatoen (måned/år) på patronens koblingsdel. Produktet skal ikke brukes etter utløpsdato.
- **Patronens temperatur under bruk:** +5 °C til 40 °C / 41 °F til 104 °F.
- **Transport- og lagringsforhold:** Kjølig, tørt og mørkt ved +5 °C til 25 °C / 41 °F til 77 °F.
- Ved brukstilfeller som ikke beskrives av den foreliggende bruksanvisningen, eller som ligger utenfor spesifikasjonene, vennligst henvend deg til Hilti.
- **Patroner som ikke er helt brukt opp, må brukes opp innen én uke.** La i dette tilfellet patronen med påskrudd blandedyse ligge i utpressingsapparatet, og ikke kjør trykkstempelen tilbake. Koble apparatet fra trykksyningen og lagre det i henhold til forskriftene. Før gjenbruk skal en ny blandedyse skrus på, og den første mengden med masse skal igjen kasseres.

no

⚠ ADVARSEL



⚠ Ved ukynlig håndtering kan det sprute ut masse. Øyekontakt med massen kan forårsake varige øyeskader!

- Bruk tettsluttende vernebriller, vernehansker og arbeidsklær under arbeidet!
- Start aldri utpressing uten forskriftsmessig påskrudd blandedyse!
- Ved bruk av forlengelsesslange: Den første massen må kastes gjennom den leverte blandedysen (ikke gjennom forlengelsesslangen).
- For utpressing av en ny patron må en ny blandedyse skrus på. Kontroller at den sitter godt.
- Merk! Skru aldri av blandedysen når systemet står under trykk.
- Bruk kun blandedyser som ble levert sammen med massen. Blandedyser må ikke forandres under noen omstendigheter.
- Kontroller om patronen og følieholderen er uskadd, spesielt hvis de har vært utsatt for fall! Patroner som har vært utsatt for fall, kan forårsake feilfunksjoner, også hvis de allerede har blitt lagt i følieholderen.
- Bruk aldri skadde patroner og/eller skadde eller tilsmussede følieholder.

⚠ Lav holdfasthet/svikt i innfesting på grunn av utilstrekkelig renjøring av borehull. Før injisering skal borehullet være tørt og fritt for borematerialer, støv, vann, is, olje, fett og andre forurensninger.

- Hilti halburinsatser TE-CD, TE-YD må brukes sammen med en riktig vedlikeholdt Hilti støvsuger med modell og innsugningskapasitet (gjennomstrømningsvolum) som angitt i tilbehørstabellen.
- Utblåsing av borehullet – borehullet skal blåses ut med oljefri luft inntil den utstrømmende luften er støvfri.
- Utsøyling av borehullet – spy ut med vannslange og normalt ledningstrykk inntil klart vann strømmer ut.
- Viktig! Før fylling med masse skal vannet fjernes fra borehullet, og det skal blåses rent med oljefri trykkluft inntil det er helt tørt (kan ikke brukes ved hammerborede borehull under vann).
- Injiser mørtelel. rett etter renjøring av borehullet. Hvis ikke kan det ved våte underlag trenge vann ned i borehullet.

⚠ Sprg for at fyllingen av borehullet skjer fra bunnen av borehullet, slik at det ikke danner seg luftbobler.

- Bruk om nødvendig forlengeren for å nå ned til bunnen av borehullet.
- Ved bruk over hodehøyde skal du bruke tilbehøret HIT-SZ/IP, og vær spesielt oppmerksom ved innføring av festelemnet. Overskudd av masse kan trenge ut av borehullet. Sørg for at masse ikke drypper ned på brukeren.
- Hvis en ny blandedyse skrus på en allerede åpnet patron, skal den første massen som kommer ut kastes.
- Til hver ny patron må man bruke en ny blandedyse.

⚠ På grunn av varmen som genereres under herding må metallelementet (stangen) festes innen tillett bearbeidingstid, ellers kan trevirket (basismaterialet) bli negativt påvirket.

⚠ Manglende overholdelse av instruksjonene kan føre til svikt i innfestingen!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Injekteringsmassa för armeringsjärnfästen och infästningar i betong

- Läs bruksanvisningen och observera säkerhetsföreskrifterna före användning.
- Läs produkterns säkerhetsdatablad.

Hilti HIT-RE 500 V4

Innehåller: 2,2-bis(4-hydroxifenylen)propan, bis(2,3-epoxipropyl)eter (A); 1,3 Propanediol, 2 ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); 1,3-bensendimetanamin (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Fara

UFI: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. (A, B)

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. (A, B)

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. (B)

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. (A)

H360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. (A)

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. (A, B)

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna

P302+352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGÖNNAR: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Rekommendation för personlig skyddsutrustning:

Ögonskydd: Tättslutande skyddsglasögon t.ex. #02065449 skyddsglasögon PP EY-CA NCH klara

#2065591 skyddsglasögon PP EY-HA R HC/AF klara

Skyddshandskar: EN 374, Material i handskar Nitrilgummi, NBR

Direktkontakt med kemikalier/produkt/framställning ska undvikas genom organizatoriska åtgärder.

Det slutgiltiga valet av lämplig skyddsutrustning är användarens ansvar.

Anvisningar om avfallshantering

Tömda förpackningar:

- Låt blandningsrörer sitta kvar och avfallshantera enligt föreskrivna nationella rutiner (gröna punkten)
 - eller enligt EAK-avfalls kod: 15 01 02 förpackningar av plast.



Fulla eller delvis tömda förpackningar:

- Avfallshanteras som miljöfarligt avfall. Följ gällande bestämmelser.
 - EAK-avfalls kod: 20 01 27* färger, tryckfärgar, lim och konstharts, som innehåller farliga ämnen.
 - eller enligt EAK-avfalls kod: 08 04 09* rester av bindemedel och tätningsmedel som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

Innehåll: 1400 ml/47.3 fl.oz

Vikt: 1980 g / 69.8 oz

Garanti: Information om garantin hittar du i Hiltis allmänna köpvillkor.

Om denna monteringsanvisning inte följs, om ankare från andra tillverkare än Hilti används samt vid dåliga eller tvivelaktiga betongegenskaper och speciella tillämpningar kan tillförlitligheten och effekten hos infästningarna påverkas negativt.

Produktinformation

- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten.
- Låt bruksanvisningen följa med om du överläter produkten till en annan person.
- **Säkerhetsdatablad:** Läs säkerhetsdatabladet innan du påbörjar arbetet.
- **Hållbarhetsdatum:** Kontrollera hållbarhetsdatumet (månad/år) på förpackningens anslutningsdel. Produkten får inte användas efter utgångsdatumet.
- **Förpackningstemperatur under användning:** +5 °C till 40 °C/41 °F till 104 °F.
- **Transport- och förvaringsvilkor:** svalt, torrt och mörkt vid +5 °C till 25 °C/41 °F till 77 °F.
- Kontakta Hilti vid användningsområden som inte beskrivs i bruksanvisningen eller ligger utanför specifikationerna.
- **Folieförpackningar som inte är helt förbrukade måste användas igen inom en vecka.** Lämna i så fall förpackningarna med påskruvad blandningsrör i injekteringspistolen och kör inte tillbaka tryckkolven. Koppla loss verktyget från tryckförsörjningen och förvara det enligt föreskrifterna. Före fortsatt användning skruvas ett nytt blandningsrör på och utrinna med massor kasseras på nytta.

SV



VARNING



⚠ Vid felaktig hantering kan massan spruta ut. Hamnar massan i ögonen kan det leda till bestående ögonskador!

- Bär alltid tätslutande skyddsglasögon, skyddshandskar och arbetskläder vid arbetet!
- Börja aldrig med frampressningen utan att ha skruvat fast blandningsröret ordentligt!
- Vid användning av för längningssläng: Använd endast det medföljande blandningsröret vid kassering av första injekteringsmassa (inte för längningsslängen).
- Skruva på ett nytt blandningsrör innan du börjar använda en ny folieförpackning. Se till att det sitter ordentligt fast.
- Se upp! Skruva aldrig av blandningsrör när systemet är trycksatt.
- Använd enbart den typ av blandningsrör som levereras tillsammans med massan. Blandningsrör fär inte på några villkor ändras.
- Kontrollera att folieförpackningen eller kassetten inte är skadad – särskilt om den råkat falla i golvet! En förpackning som har tappats kan leda till fel funktions, även om den redan sätts in i kassetten.
- Använd aldrig skadade folieförpackningar och/eller skadade eller starkt nedsmutsade kassetter.

⚠ Tillfredsställande värden för hållbarhet/ej fungerande infästning på grund av otillräcklig rengöring av borrhålet. Före injekteringen måste borrhålen vara torra och fria från borrkax, damm, vatten, ls, olja, fett och andra föroreningar.

- Hilti sugborrar TE-CD och TE-YD måste användas tillsammans med en korrekt underhåll Hilti-dammsugare med en modell och sugkapacitet (volymflöde) enligt tillbehörstabellen.
- Utlösning av borrhål – blås igennom borrhålet med oljefri luft, tills den returnerade luften är fri från damm.
- Genomspolning av borrhål – spola igennom med vattenslang och normalt ledningstryck tills klart vatten flödar ut.
- Obs! Före påfyllning av massa ska vattnet avlägsnas från borrhålet, som blåses ur med oljefri tryckluft tills det är helt torrt (kan inte användas på hammarborrade borrhål under vatten).
- Spruta in injekteringsmassa direkt efter att du har rengjort borrhålet. Annars kan det tränga in vatten i borrhålet om underlaget är vått

⚠ Se till att borrhålstyllningen utförs ända nedifrån borrhålsbotten, så att inga luftblåsor bildas.

- Använd vid behov för längningar så att du når ända ner till borrhåls botten.
- Använd tillbehör HIT-SZ/IP vid arbeten ovanför huvudhöjd och var då särskilt försiktig när du för i fästelementet. Överflödig massa kan tränga ut ur borrhålet. Se till att ingen massa rinner ner på användaren.
- Om ett nytt blandningsrör skruvas på en redan öppnad folieförpackning kastas de första slaglängderna.
- Använd ett nytt blandningsrör för varje ny folieförpackning.

⚠ På grund av värmeevecklingen under härdning måste metallelementet (ankarstången) sättas på plats inom den föreskrivna bearbetningstiden. Annars finns det risk för att träet (materialet i underlaget) påverkas negativt.

⚠ Om anvisningarna inte följs kan det leda till att infästningen inte håller!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Żywica do mocowania prętów zbrojeniowych i kotew w betonie

- ▶ Przed zastosowaniem należy przeczytać niniejszą instrukcję stosowania oraz przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
- ▶ Przestrzegać karty charakterystyki produktu.

Hilti HIT-RE 500 V4

Zawiera: 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksyl)fenylo]propan (A); 1,3 Propanediol, 2 ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); 1,3-benzenodimetanoamina (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Niebezpieczeństwo

UF: DQTT-XOKD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-JOM2-S810-8FU9 (B)

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. (A, B)

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. (A,B)

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. (B)

H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. (A)

H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. (A)

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. (A, B)

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydlem

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wyspików: Zasięgnąć porady/zgłośić się pod opiekę lekarza.

P337+313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłośić się pod opiekę lekarza.

Zalecenia dotyczące osobistego wyposażenia ochronnego:

Ochrona oczu: Szczelne okulary ochronne np. #02065449 okulary ochronne PP EY-CA NCH przezroczyste;

#2065591 okulary ochronne PP EY-HA R HC/AF przezroczyste;

Rękawice ochronne: EN 374; materiał, z którego wykonane są rękawice: kauczuk nitrylowy, NBR

Poprzez odpowiednią organizację pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu z chemicziami / produktem / przygotowaną substancją.

Odpowiedzialność za ostateczny wybór odpowiedniego wyposażenia ochronnego ponosi użytkownik.

Wskazówki dotyczące utylizacji

Opróżnione ładunki:

- ▶ Nakręcony mieszacz można usuwać przez publiczne systemy zbiórki odpadów
 - lub kod odpadu EAK: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.



Pelne lub częściowo zużyte ładunki:

- ▶ Utylizować zgodnie z przepisami administracyjnymi dotyczącymi usuwania odpadów specjalnych.
 - Kod odpadu EAK: 08 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszce i żywice zawierające substancje niebezpieczne.
 - lub Kod odpadu EAK: 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliva zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Zawartość: 1400 ml / 47.3 fl.oz

Masa:

1980 g / 69.8 oz

Gwarancja: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się w ogólnych warunkach sprzedaży Hilti.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji montażu, używanie kotew innej marki, niż Hilti, zle lub wątpliwe właściwości betonu oraz zastosowania specjalne mogą mieć negatywny wpływ na skuteczność i obciążalność mocowań.

Informacje o produkie

- Niniejszą instrukcję stosowania należy zawsze przechowywać razem z produktem.
- Produkt przekazywać innym osobom wyłącznie z niniejszą instrukcją stosowania.
- **Karta charakterystyki substancji:** Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji.
- **Termin ważności:** Sprawdzić termin ważności (miesiąc/rok) umieszczony na spojeniu ładunku. Nie stosować produktu po upływie terminu ważności.
- **Temperatura ładunku podczas stosowania:** +5 °C do 40 °C / 41 °F do 104 °F.
- **Warunki transportu i przechowywania:** W chłodnym, suchym i zaciemnionym miejscu, w temperaturze od 5 °C do 25 °C / od 41 °F do 77 °F.
- W przypadku zastosowań, które nie są opisane w niniejszej instrukcji stosowania lub wykraczają poza specyfikację, należy skonsultować się z serwisem Hilti.
- **Częstość użycia ładunki foliowe należy wykorzystać w ciągu jednego tygodnia.** W tym celu pozostawić w dozowniku ładunek z nakręconym mieszaczem i nie zmniejszać ciśnienia. Odlączyć urządzenie od zasilania ciśnieniem i przechowywać zgodnie z przepisami. Przed ponownym użyciem nakręcić nowy mieszacz i odrzucić początkową porcję żywicy.

pl

⚠️ OSTRZEŻENIE



⚠️ W przypadku nieumiejętnego obchudzenia się z żywicą możliwe jest jej rozbryzgiwanie.

Kontakt żywicy z oczami może prowadzić do trwałego uszkodzenia oczu!

- Podczas pracy nosić szczelne okulary ochronne, rękawice ochronne i odzież roboczą!
- Nie rozpoczynać wyciskania bez odpowiednio założonego mieszacza!
- W przypadku użycia węza przedłużającego: Początkowej porcy żywicy używać jedynie z dostarczonym mieszaczem (nie używać z węzłem przedłużającym).
- Przed wyciskaniem nowego ładunku foliowego nakręcić nowy mieszacz. Zwraca uwagę na pewne zamocowanie.
- Ostrożnie! Nie wolno odkręcać mieszacza, jeśli narzędzie znajduje się pod ciśnieniem.
- Używać wyłącznie typu mieszacza dostarczonego razem z żywicą. Pod żadnym pozorem nie dokonywać zmian w mieszaczu.
- Skontrolować, czy ładunek foliowy i kasa nie są uszkodzone – zwłaszczka po upadku na ziemię! Działanie upuszczonych na ziemię ładunków, nawet jeśli były w kasetach, może być zakłócone.
- Nigdy nie stosować uszkodzonych ładunków foliowych i/lub uszkodzonych lub mocno zabrudzonych kaset.

⚠️ Niedostateczne oczyszczenie wywierconego otwru powoduje niedostateczną wytrzymałość lub uszkodzenie mocowania. Przed wypełnieniem należy osuszyć i oczyścić otwory z drobnego gruzu po wierceniu, pylu, wody, lodu, oleju, smarów i innych zanieczyszczeń.

- Wiertła rurowe Hilti TE-CD, TE-YD muszą być używane w połączeniu z prawidłowo konserwowanym odkurzaczem Hilti. Model i wydajność (natężenie przepływu objętościowego) odkurzacza muszą być zgodne z wyszczególnionymi w tabeli akcesoriów.
- Przedmuchanie wywierconego otwru – otwór przedmuchanie pozbawionym oleju powietrzem, aż wypływające powietrze będzie pozbawione pylu.
- Wyplukanie otwru – wyplukać wodą pod normalnym ciśnieniem, dopóki nie zacznie wypływać czysta woda.
- Ważne! Przed wypełnieniem żywicą, należy usunąć wodę z otworu i przedmuchanie go sprężonym powietrzem bez zanieczyszczeń olejowych, do całkowitego osuszenia otworu (nie stosować w otworach wywierconych wiertłem udarowym do zastosowań pod wodą).
- Żywicę należy wstrzyknąć natychmiast po oczyszczeniu wywierconego otwru. W przeciwnym razie, w przypadku użycia w mokrych podłożach, do wywierconego otwru może przedstać się woda.

⚠️ Zapewnić, by wypełnianie otwru następowało do dna otwru, aby nie tworzyły się pęcherzyki powietrza.

- W razie potrzeby zastosować przedłużki, aby dotrzeć do dna otwru.
- W przypadku zastosowań nad głową operatora zastosować osprzęt HIT-SZ/PI i uważać szczególnie podczas wkładania elementu mocującego. Z otworu może wydostawać się nadmiar żywicy. Upewnić się, że żywica nie kapi na użytkownika.
- Jeśli na otwarty ładunek foliowy zostanie nakręcony nowy mieszacz, również należy odrzucić pierwszą porcję żywicy.
- Do każdego nowego ładunku foliowego należy używać nowego mieszacza.

⚠️ Ze względu na wywarzanie ciepła podczas utwardzania należy przestrzegać dozwolonego czasu osadzenia elementu metalowego (prt), ponieważ w przeciwnym razie drewno (materiał podstawowy) może zostać uszkodzone.

⚠️ Nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować niedostateczną wytrzymałość mocowania!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Lepicí hmota pro železobeton a upevňování kotev do betonu

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití a dodržujte bezpečnostní předpisy.
- Řídte se bezpečnostním listem výrobku.

Hilti HIT-RE 500 V4

Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan (A); 1,3 Propanediol, 2 ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); m-Xylenediamine (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Nebezpečí

UF: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. (A, B)

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. (A, B)

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. (B)

H341 Podezření na genetické poškození. (A)

H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. (A)

H411 Toxicity pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. (A, B)

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejovery štít.

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyte velkým množstvím vody a myldala

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymýout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo výrāzce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 Přetravává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doporučení pro osobní ochranné pomůcky:

Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle, např. #02065449 bezpečnostní brýle PP EY-CA NCH čiré; #2065591 ochranné brýle PP EY-HA R HC/AF čiré.

Ochranné rukavice: EN 374; materiál rukavic: nitrilový kaučuk, NBR.

Pomoci organizačních opatření je třeba zabránit přímému kontaktu s chemikálií/výrobkem/přípravkem.

Za definitivní výběr vhodných ochranných pomůcek odpovídá uživatel.

Pokyny ohledně likvidace

Prázdné kapsle:

- Směšovač nechte našroubovaný a zlikvidujte prostřednictvím národních sběrných systémů: Zelený bod
 - nebo odpadový kód EAK: 15 01 02 obaly z plastu.



Plné nebo částečně vyprázdněné kapsle:

- Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy jako nebezpečný odpad.
 - Odpadový kód EAK: 20 01 27* barvy, tiskařské barvy, lepidla a syntetické pryskyřice obsahující nebezpečné látky.
 - Nebo odpadový kód EAK: 08 04 09* odpady lepidel a těsnících hmot obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obsah: 1400 ml / 47.3 fl.oz

Hmotnost: 1980 g / 69.8 oz

Záruka: Informace o záruce viz všeobecné obchodní podmínky firmy Hilti.

Nedodržení tohoto návodu k montáži, použití jiných kotev než Hilti, špatné nebo problematické vlastnosti betonu a speciální použití mohou ovlivnit spolehlivost a výkon upevnění.

Informace o výrobku

- Uchovávejte tento návod k použití vždy u výrobku.
- Jiným osobám předávejte výrobek pouze s návodem k obsluze.
- **List s bezpečnostními údaji:** Než začnete pracovat, přečtěte si bezpečnostní list.
- **Datum trvanlivosti:** Zkontrolujte datum trvanlivosti (měsíc/rok) na spojovacím díle kapsle. Po tomto datu se výrobek již nesmí používat.
- **Teplota kapsy během používání:** +5 °C až 40 °C / 41 °F až 104 °F.
- **Transportní a skladovací podmínky:** v chladu, suchu a temnu při +5 °C až 25 °C / 41 °F až 77 °F.
- U použití, která nejsou popsaná v tomto návodu k použití nebo vybočují ze specifikace, se obraťte na společnost Hilti.
- **Zcela nespotřebovaná kapsle musí být během jednoho týdne.** Kapsli proto nechte i s našroubovaným směšovačem ve vytlačeném zařízení a neuvoľňujte tlak. Zařízení odpojte od přívodu tlaku a skladujte v souladu s předpisy. Před dalším použitím našroubujte nový směšovač a první dávku lepicí hmoty opět vyhodte.

⚠ VAROVÁNÍ



cs

⚠ Při neoborné manipulaci může lepicí hmota vyštíknout. Kdyby lepicí hmota vnikla do očí, mohla by způsobit trvalé poškození zraku!

- Při práci nosete přiléhající uzavřené ochranné brýle, ochranné rukavice a pracovní oděv!
- Nikdy s vytlačováním nezačínejte bez rádnu našroubovaného směšovače!
- Při použití prodlužovací hadice: První dávku lepicí hmoty z dodaného směšovače (ne z prodlužovací hadice) vyhodte.
- Před vytlačováním nové kapsle našroubujte nový směšovač. Dbejte na pevné usazení.
- Upozornění! Nikdy směšovač neodšroubovávejte, když je systém pod tlakem.
- Používejte výhradně typ směšovače dodávaný s lepicí hmotou. Směšovač za žádných okolností nepozměňujte.
- Zkontrolujte, zda kapsle a kazeta nejsou poškozené – zejména pokud spadly! Kapsle, které spadly (i když byly již vložené do kazety), mohou způsobit neprávnou funkci.
- Nikdy nepoužívejte poškozené kapsle a/nebo poškozené nebo znečištěné kazety.

⚠ Nízká zatížitelnost / selhání upevnění vlivem nedostatečně vyčištěných vyvrtaných otvorů. Před injektáží musí být vyvrtnuté otvory suchá a vycištěna od vrstvy drtí, prachu, vody, ledu, oleje, tuku a ostatních nečistot.

- Duté vrtyky Hilti TE-CD, TE-YD se musejí používat ve spojení se správně udržovaným vysavačem Hilti s modelem a kapacitou sání (objemový průtok) podle tabulek příslušenství.
- Vyfoukané vyvrtaných otvorů – vyvrtnutý otvor vyfoukejte vzdudem bez oleje, až přestane vyletovat prach.
- Vypláchnutí vyvrtaných otvorů – vyvrtnutý otvor vypláchněte hadicí s vodou při normálním vodovodním tlaku, až odteká čistá voda.
- Důležité! Před plněním lepicí hmotou odstraňte z vyvrtaného otvoru vodu a vyfoukejte ho vzdudem bez oleje tak, aby byl úplně suchý (nelze použít u otvorů vyvrtaných s příklepem pod vodou).
- Matu aplikujte okamžitě po vycištění otvoru. Jinak se může v vlhkém podkladu do otvoru dostat voda.

⚠ Zajistěte, aby se vyvrtnuté otvory plnily ode dna a nevznikaly tak vzduchové bublinky.

- Abyste dosáhli dna otvoru, použijte v případě potřeby prodlužovací díl.
- Při práci nad hlavou použijte příslušenství HIT-SZ/LP a davejte pozor zejména při zavádění upevněovaného prvku. Z vyvrtaného otvoru může vytékat přebytečná lepicí hmota. Zajistěte, aby na uživatele žádná lepicí hmota nekapala.
- Pokud našroubujete na již otevřenou kapsli nový směšovač, první dávku rovněž zahodte.
- Pro každou novou kapsli použijte nový směšovač.

⚠ Z důvodu vývunu tepla během vytrvzování musí být kovový prvek (tyč) nastaven během povolené doby zpracování, jinak může být negativně ovlivněno dřevo (základní materiál).

⚠ Nedodržování pokynů může mit za následek selhání upevnění!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Spájacia lepiaca hmota na upevňovanie betónarskej ocele a kotlev do betónu

- Pred použitím si prečítajte tento návod na používanie a dodržiavajte bezpečnostné predpisy.
- Dodržiavajte údaje uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku.

Hilti HIT-RE 500 V4

Obsahuje: izopropylidénbis([(4,1-fenylén)-oxymetylén]bisoxirán (A); 1,3 Propanediol, 2 ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); 1,3-benzéndimetanamín (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Nebezpečenstvo

UFI: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314 Spôsobuje väzne poleptanie kože a poškodenie očí. (A, B)

H317 Môže vyvolat alergickú kožnú reakciu. (A, B)

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. (B)

H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (A)

H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenanrodeného dieťaťa. (A)

H411 Toxiccký pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. (A, B)

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom

P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P303+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrné vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoríva výráska: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Odporúčania týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov:

Ochrana očí: tesniace okuliare napr. #02065449 bezpečnostné okuliare PP EY-CA NCH (číre);

#2065591 ochranné okuliare PP EY-HA R HC/AF číre;

ochranné rukavice: EN 374; materiál rukavíc: nitrilový kaučuk, NBR

Organizačnými opatreniami zabráňte priamemu kontaktu s chemikáliou/výrobkom/prípravkom.

Za definitívny výber vhodných osobných ochranných prostriedkov zodpovedá používateľ.

Upozornenia vzťahujúce sa na likvidáciu

Prázdne balenia:

► Zmiešavač nechajte naskrutkovaný a zlikvidujte ich prostredníctvom národných zberných systémov „Zelený bod“

– alebo kód odpadu EAK: 15 01 02 Obaly z plastu.



Plné alebo častočne vyprázdnené balenia:

► Zlikvidujte v súlade s úradnými predpismi ako nebezpečný odpad.

– Kód kategórie odpadu EAK: 20 01 27* farby, tlácia/renské farby, lepidlá a syntetické živice obsahujúce nebezpečné látky.
– alebo odpadový kód EAK: 08 04 09* odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Obsah: 1 400 ml/47.3 fl.ozq

Hmotnosť:

1980 g / 69.8 oz

Záruka: Informácie o záruke nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach Hilti.

Nedodržiavanie tohto návodu na montáž, používanie kotiev iných výrobcov ako Hilti, zlé alebo otázne vlastnosti betónu, ako špeciálne aplikácie môžu ovplyvniť spoľahlivosť a výkon upevnení.

Informácia o výrobku

- Tento návod na používanie odkladajte vždy spolu s výrobkom.
- Výrobok odovzdávajte iným osobám len spolu s návodom na používanie.
- **Karta bezpečnostných údajov:** Pred začiatom práce si pozrite kartu bezpečnostných údajov.
- **Dátum použitelnosti:** Skontrolujte dátum použiteľnosti (mesiac/rok) na spojovacej časti obalu. Po uplynutí tohto dátumu sa už výrobok nesmie používať.
- **Teplota balenia počas používania:** +5 °C až 40 °C/41 °F až 104 °F.
- **Podmienky prepravy a skladovania:** v chlade, suchu a tme, pri teplote +5 °C až 25 °C/41 °F až 77 °F.
- Pri aplikáciách, ktoré neboli opísané v predkladanom návode na používanie alebo sú mimo špecifikáciu, sa prosím, obráťte na firmu Hilti.
- **Neúplné spotrebovaný zásobník je nutný ďalej použiť v priebehu jedného týždňa.** Zásobník s naskrutkovaným zmiešávacom preto ponechajte vo vytlačacom zariadení a vytlačiaci priest nevyúsťujte. Zariadenie odpojte od prívodu tlaku a uskladnite podľa predpisanych pokynov. Pred ďalším použitím naskrutkujte nový zmiešávac a počiatočný výtok malty nepoužívajte.

VAROVANIE



sk

⚠️ **Pri neodbornej manipulácii môže dojsť k vystreknutiu malty. Po vniknutí do očí môže malta spôsobiť trvalé poškodenie zraku!**

- Pri práci nosť tesne priliehajúce ochranné okuliare, ochranné rukavice a pracovné oblečenie!
- Nikdy s vytlačaním nezačíname bez riadne naskrutkovaného zmiešávacia!
- Pri používaní predložovacej hadice: Počiatočný výtok malty odstráňte len cez dodaný zmiešávac (nie cez predložovaciu hadicu).
- Pred vytlačaním nového fóliového balenia naskrutkujte nový zmiešávac. Dabajte na spoľahlivé upevnenie.
- Pozor! Nikdy zmiešávac neodskrutkovaťajte, keď je systém pod tlakom.
- Používajte výlučne typ zmiešávaca dodávaný s maltom. Za žiadnych okolností nerobte v zmiešávací nedovolené zásahy.
- Skontrolujte, či nie sú zásobník a kazeta poškodené – obzvlášť po ich spadnutí! Spadnuté zásobníky, aj keď boli u vložené do kazety, môžu viesť k chybnej funkcií.
- Nikdy nepoužívajte lepiaci hmotu zo poškodeného fóliového obalu a/alebo poškodené alebo znečistené kazety.

⚠️ **Pri nedostatočnom vyčistení vyvŕtaného otvoru hrozí vznik nesprávnych hodnôt pevnosti a držania alebo zlyhanie upevnenia. Pred injektovaním musia byť vyvŕtané otvory suché a očistené od úlomkov a kalu z vrátania, prachu, vody, ľadu, oleja, tuku alebo od iných nečistôt.**

- Hilti duté vrátky TE-CD, TE-YD musia byť používané spolu s vhodným vysávačom Hilti, ktorého model a sací výkon (objemový príetok) sú uvedené na tabuľke príslušenstva .
- Vyfukovanie vyvŕtaného otvoru – vyvŕtaný otvor vyfukujte vzduchom bez prítomnosti oleja, až kým nebude spätný prúd vzduchu bez prachu.
- Vyplachovanie vyvŕtaného otvoru – pomocou hadice s vodou pri normálnom tlaku vo vedení vyplachujte otvor dovtedy, kým nebude vyeťkať čistá voda.
- Dôležité! Pred plnením maltou odstráňte z vyvŕtaného otvoru vodu a vzduchom bez oleja ho vyfukajte, aby bol úplne suchý (nie pri otvoroch vrátaných vrátilcom kladivom pod vodou).
- Maltu aplikujte okamžite po vyčistení otvoru. Inak sa môže pri vlhkom podklade do otvoru dostat voda.

⚠️ **Uistite sa, že naplnenie vyvŕtaného otvoru sa vykonáva odo dna otvoru, aby nevznikli žiadne vzduchové bublinky.**

- Aby ste dosiahli až na dno vyvŕtaného otvoru, použite v prípade potreby predĺženie.
- Pri používaní nad hlavou použite príslušenstvo HIT-SZ/P a dávajte pozor predovšetkým pri zavádzaní upevňovacieho prvku. Z vyvŕtaného otvoru môže vyeťkať prebytočná malta. Zaisťte, aby na používateľa nevkapala malta.
- Pokiaľ naskrutkujete na už otvorené fóliové balenie nový zmiešávac, prvú dávku tak tiež zahodte.
- Pre každé nové fóliové balenie použite nový zmiešávac.

⚠️ **Z dôvodu výšmu tepla počas vytvrdzovania musí byť kovový prvok (tyč) nastavený počas povolenej doby spracovania, inak môže byť negatívne ovplyvnené drevo (základný materiál).**

⚠️ **Nedodržiavanie pokynov môže mať za následok zlyhanie upevnenia!**

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Ragasztóhabarcs betonban történő vasbeton- és tiplirögítésekhez

- ▶ Használat előtt olvassa el a használati utasítást, és tartsa be a biztonsági előírásokat.
- ▶ Vegye figyelembe a termék biztonsági adatlapját.

Hilti HIT-RE 500 V4

Tartalma: 2,2-Bisz[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán (A); 1,3 Propanediol, 2 ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxiran (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); 1,3-benzol-dimetán-amin (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Veszély

UF: DQTT-XOKD-481H-3AJU (A) / UF: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314 Súlyos égési sérlést és szemkárosodást okoz. (A, B)

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. (A, B)

H335 Légúti irritációt okozhat. (B)

H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz. (A)

H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. (A)

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. (A, B)

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet

P302+352 HA BÖRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó övatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvos ellátást kell kérni.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem műlik el: orvos ellátást kell kérni.

Ajánlott személyi védőfelszerelés:

Szem védelme: Szorosan záró védőszemüveg, pl. #02065449 PP EY-CA NCH átlátszó védőszemüveg;

#2065591 PP EY-HA R HC/AF átlátszó védőszemüveg;

Védőkesztyű: EN 374; Kesztyű anyaga: nitril-kaucsuk, NBR

A vegyi anyaggal/termékkel/készítménnyel történő közvetlen érintkezést megfelelő intézkedések révén meg kell előzni.

A megfelelő védőfelszerelés végleges kiválasztása a felhasználó felelőssége.

Ártalmatlanítással kapcsolatos tudnivalók

Üres tubusok:

- ▶ A keverőszárat hagyja felcsavarozva, és az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítja az országos „Zöld Pont” gyűjtőrendszeren keresztül
 - vagy az EAK hulladékkód: 15 01 02 Müanyag csomagolási hulladékok.



Teli/részben kiürült tubusok:

- ▶ A hatósági előírások betartásával veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
 - EAK hulladékkód: 20 01 27*, veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták.
 - vagy az EAK hulladékkód: 08 04 09*, szerves oldószerkét vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai.

Tartalom: 1400 ml/47.3 fl.oz

Tömeg:

1980 g / 69.8 oz

Garancia: A garanciára vonatkozó információkat lásd a Hilti általános szerződési feltételeinél.

A jelen szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása, nem Hilti horgonyok használata, a rossz vagy kevésbé betontulajdon-ságok, valamint a speciális alkalmazások a rögzítések megbízhatóságát és teljesítményét befolyásolhatják.

Termékinformáció

- Örizzé meg a használati utasítást, és tartsa mindenkorban egy helyen a termékkel.
- A termékkel csak a használati utasítással együtt adjja tovább.
- **Biztonsági adatlaph:** A munka megkezdése előtt tanulmányozza a biztonsági adatlapot.
- **Elltarthatóság:** Ellenőrizze az elltarthatóságot (hónap/év) a tubus csatlakozóelemén. A termék a lejáratot követően már nem használható fel.
- **Tubushőmérséklet a használat során:** +5 °C-tól 40 °C-ig/41 °F-tól 104 °F-ig.
- **Szállítási és tárolási feltételek:** Hideg, száraz és sötét helyen, +5 °C és 25 °C között/41 °F és 77 °F között.
- A jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérő vagy a specifikációkon kívül eső alkalmazások esetén, kérjük, forduljon a Hiltihez.
- **A nem teljes felhasznált fóliatubust egy héten belül fel kell használni.** Ebben az esetben hagyja a tubust a felcsavarozott keverőszárral együtt a sajtolókészülékekben, és ne engedje csökkenni a nyomást. A készüléket kapcsolja le a sűrítéslevegő-ellátásról, és előírás szerint tárolja. A további felhasználás előtt csavarjon fel egy új keverőszárat, és ismét dobja ki az előkeverésből származó habarcst.

⚠ FIGYELMEZTETÉS



hu

⚠ Szakszerűtlen kezelés esetén a habarcs szétfüröccsenhet. A habarcs szembe kerülés esetén maradandó szemkárosodást okozhat.

- Munkavégzés során viseljen szorosan illeszkedő védőszemüveget, védőkesztyűt és munkaruhát.
- Soha ne kezدjen a fóliatubus kipréseléséhez, amíg nincs helyesen felcsavarva keverőszár.
- Hosszabbítótömörl használata esetén: Csak a mellékelt keverőszáron keresztül dobja ki az előkeverésből származó habarcsot (ne a hosszabbítótömörl keresztül).
- Új fóliatubus kipréselése előtt csavarjon fel új keverőszárat. Ügyeljen a szoros illeszkedésre.
- Vigyázat! Soha ne csavarja ki a keverőszárat, amíg a rendszer nyomás alatt van.
- Kizárolag a habarccsal együtt szállított keverőszár-típusot használja. A keverő semmi esetet se változtassa meg.
- Ellenőrizze a fóliatubus és a kazetta sérüléletséget, különösen akkor, ha azok leestek! A leesett fóliatubusok akkor ishibás működést eredményezhetnek, ha a kazettában vannak.
- Soha ne használjon sérült fóliatubust és/vagy sérült, illetve szennyezett kazettát.

⚠ Rossz tartóterétek/hibás rögzítés elégtelesen furatoltatni miatt. A befecskendezés előtt a furatoknak száraznak, valamint furattör-melék-, por-, viz-, jég-, olaj-, zsír- és szennyeződésmentesnek kell lenniük.

- A Hilti TE-CD, TE-YD üreges fúrószárat egy olyan megfelelően karbantartott Hilti poroszlívval együtt kell használni, amelynek típusát és szívóképességét (átfolyási sebesség) a tartozéktáblázat adja meg.
- Furat kifúvásá - fúvása a ki a furatot olajmentes levegővel, amíg a visszaáramló levegő pormentessé válik.
- Furat öblítése - öblítse ki víztömlő segítségével normál nyomáson, amíg tiszta víz nem folyik ki a furatból.
- Fontos! A habarccsal történő kitöltés előtt a vizet a furatból távolítsa el, majd olajmentes sűrített levegővel fúvása teljesen szárazra (nem használható kalapácsfűrt furatok esetében víz alatti felhasználás során).
- Fecskendezéssel habarcsot közvetlenül a furat feszítését követően. Ellenkező esetben nedves felület esetén víz kerülhet a furatba.

⚠ Biztosítsa, hogy a furat feltöltése a furat aljától haladva történjen, mert ezzel elkerülhető a buborékképződés.

- Ha szükséges, használjon hosszabbítóelemeket a furat aljának eléréséhez.
- Fej felett alkalmazások esetén használja a HIT-SZ/P tartozékot, és különösen ügyeljen a rögzítőelem bevezetésénél. Előfordulhat, hogy a felesleges habarcs kiép a furatból. Győződjön meg arról, hogy a habarcs nem cseppegh a felhasználóra.
- Dobja el az elso kinyomott adagot, ha a nyitott fóliatubusra új keverőszárat csavaroz fel.
- Minden új fóliatubushoz használjon új keverőszárat.

⚠ A megkötés során feljöld hő következtében a fém elemet (horgonyrúd) az engedélyezett időn belül szabad használni, ellenkező esetben negatívan befolyásolhatja a fa elemet (rögzítőalap).

⚠ Az utasítások figyelmen kívül hagyása hibás rögzítéshez vezethet!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Mort za povezivanje za željezo za armiranje i pričvršćenje sidra u betonu

- Prije primjene pročitajte ove upute za uporabu i pridržavajte se sigurnosnih propisa.
- Pridržavajte se sigurnosno-tehničkog lista proizvoda.

Hilti HIT-RE 500 V4

Contains: bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan (A); 1,3 Propanediol, 2 ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); m-ksililendiamin (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Danger

UFI: DQTT-XOKD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314 Causes severe skin burns and eye damage. (A, B)

H317 May cause an allergic skin reaction. (A, B)

H335 May cause respiratory irritation (B)

H341 Sumnja na moguća genetska oštećenja. (A)

H360 Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerodenom djetetu. (A)

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. (A, B)

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing

P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Preporuka za osobnu zaštitu opremu:

Zaštite naočale: Čvrsto pripjene zaštitne naočale npr. #02065449 zaštite naočale PP EY-CA NCH prozime; #2065591 zaštite naočale PP EY-HA R HC/AF prozime;

Zaštite rukavice: EN 374; Materijal rukavica: nitrilni kaučuk, NBR

Organizacijskim mjerama treba sprječiti izravan kontakt s kemikalijom/proizvodom/pripremom.

Korisnik je odgovoran za konačan odabir prikladne zaštitne opreme.

Naputci za zbrinjavanje

Prazna posuda:

- Miješalicu ostavite privijenu te je zbrinite putem nacionalnih sustava za prikupljanje, "zelena točka"
 - ili EAK-šifra otpadnog materijala: 15 01 02 plastična pakiranja.



Pune ili djelomično ispraznjene posude:

- Treba zbrinuti uz poštiwanje propisa na snazi kao poseban otpad.
 - EAK-šifra otpadnog materijala: 20 01 27* boje, tiskarske boje, ljepila i umjetne smole, koji sadrže opasne tvari.
 - ili EAK-šifra otpadnog materijala: 08 04 09* otpatci od ljepila i mase za brtvljenje koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari.

Sadržaj: 1400 ml/47.3 fl.oz

Težina: 1980 g / 69.8 oz

Jamstvo: Za informacije o jamstvu vidi opće prodajne uvjete tvrtke Hilti.

Neprihvatanje ovih uputa za montažu, uporaba sidara koja nije poznata tvrtki Hilti, loša ili upitna svojstva betona te posebne primjene mogu utjecati na pouzdanost i snagu pričvršćenja.

Informacija o proizvodu

- Ove upute za uporabu uvijek čuvajte zajedno s proizvodom.
- Proizvod proslijedite drugim osobama samo zajedno s uputom za uporabu.
- **Sigurnosno-tehnički list:** Prije početka rada pročitajte sigurnosno-tehnički list.
- **Rok trajanja:** Provjerite rok trajanja (mjesec/godina) na vezivnom dijelu posude. Proizvod se nakon isteka roka trajanja više ne smije korištiti.
- **Temperatura posude tijekom primjene:** +5 °C do 40 °C/41 °F do 104 °F.
- **Napomene za transport i skladištenje:** Skladištitate na hladnom, suhom i tamnom mjestu na +5 °C do 25 °C/41 °F do 77 °F.
- Za primjene, koje nisu opisane u priloženim uputama za uporabu ili koje su izvan specifikacija, obratite se tvrtki Hilti.
- **Djelomično iskoristena folijska posuda se ponovno mora obraditi unutar jednog tjedna.** U tu svrhu posudu s pričvršćenom miješalicom ostavite u uredaju za istiskivanje i ne uvlačite stap. Odvojite tlačno crijevo i uredaj uskladištitite u skladu s propisima. Kod kasnijeg korištenja privijete novu miješalicu te izbacite početnu količinu morta.

⚠️ UPOZORENJE



hr

⚠️ Kod nestručne montaže je moguće prskanje morta. Kontakt morta s očima može uzrokovati trajna oštećenja očiju!

- Za vrijeme rada nosite čvrsto pripljene zaštitne naočale, zaštitne rukavice i radnu odjeću!
- Nikada ne započinjite s istiskivanjem proizvoda bez propisne privijene miješalice!
- Prilikom korištenja produžnog crijeva: Početnu količinu morta izbacite samo pomoću privijene miješalice (ne pomoću produžnog crijeva).
- Prije istiskivanja nove folijske posude privijete novu miješalicu. Pazite na čvrsti dosjed.
- Oprez! Nikada ne odvričte miješalicu kada je sustav pod tlakom.
- Koristite samo tip miješalice koji je isporučen s mortom. Miješalicu ni u kojem slučaju ne preinacujte.
- Provjerite jesu li su folijska posuda i kasetna neoštećene – naročito nakon pada! Ispale folijske posude, čak iako su već umetnute u kasetu, mogu dovesti do krive funkcije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećene folijske posude i/ili oštećene ili zaprljane kasete.

⚠️ Nepravilne vrijednosti nosivosti/nespravno pričvršćenje zbog nedovoljno očišćene bušotine. Prije ubrizgavanja morta bušotine moraju biti čiste od ostataka od bušenja, prasine, vode, leda, ulja, masti ili drugih nečistoća.

- Hilti šupljia svela TE-CD, TE-YD moraju se koristiti u kombinaciji s propisno odzrađivanjem Hilti usisivačem s kapacitetom i usisnim kapacitetom (brzina volumetrijskog protoka) kao što je navedeno u tablici dodatne opreme.
- Čišćenje bušotine zrakom – bušotinu ispušljite zrakom u kojem nema čestica ulja sve dok zrak koji izlazi ne bude posve čist i bez prasine.
- Ispiranje bušotine – crijevom za vodu pod normalnim vodovodnim tlakom sve dok voda koja izlazi ne bude posve čista.
- Važno! Prije punjenja s mortom, uklonite vodu iz bušotine te je u potpunosti osušite komprimiranim zrakom bez ulja sve dok u potpunosti ne bude suha (ne može se primijeniti kod bušotina izbušenim čekićem kod podvodne primjene).
- Ubrizgajte ljepljivo odmah nakon čišćenja prvota. Ako to ne učinite, pri upotrebi mokrog osnovnog materijala u prvotu može ući voda.

⚠️ Uverite se da se bušotina puni sve do dna kako ne bi nastajali mehurići zraka.

- Ukoliko je potrebno, pritom koristite produžetke kako biste dosegнуli dno bušotine.
- Kod primjene iznad glave koristite pribor HIT-SZ/P te naročito pazite kod uvođenja pričvršnog elementa. Suvršni mort bi mogao istjecati iz bušotine. Uverite se da mort ne kaplje na radnika.
- Ukoliko privijete novu miješalicu na već otvorenu folijsku posudu, treba baciti prvi nekoliko potisaka.
- Za svaku novu folijsku posudu koristite novu miješalicu.

⚠️ Nepravilne vrijednosti nosivosti/nespravno pričvršćenje zbog nedovoljno očišćene bušotine. Prije ubrizgavanja morta bušotine moraju biti čiste od ostataka od bušenja, prasine, vode, leda, ulja, masti ili drugih nečistoća.

⚠️ Neprihvatanje uputa može uzrokovati neučinkovito pričvršćenje!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Malta za pritrjevanje betonskega železa in vložkov v beton

- Pred uporabo preberite ta navodila za uporabo in upoštevajte varnostne predpise.
- Upoštevajte varnostni podatkovni list izdelka.

Hilti HIT-RE 500 V4

Contains: 2,2-bis(4-hidroksifenil)propan bis(2,3-epoksipropil)eter (A); 1,3 Propanediol, 2 ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); 1,3-benzendimetanamin (B);



Danger

UFI: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

- H314 Causes severe skin burns and eye damage. (A, B)
H317 May cause an allergic skin reaction. (A, B)
H335 May cause respiratory irritation (B)
H341 Sum povzročitve genetskih okvar. (A)
H360 Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku. (A)
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. (A, B)



P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing

P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Priporočilo glede osebne zaščitne opreme:

Zaščita za oči: zaščitna očala, ki tesnijo, npr. #02065449 zaščitna očala PP EY-CA NCH, prozoma; #2065591 zaščitna očala PP EY-HA R HC/AF, prozoma;

Zaščitne rokavice: EN 374; material, iz katerega so narejene rokavice: nitrilni kavčuk, NBR

Neposreden stik s kemičnimi/izdelkom/pripravkom je treba preprečiti z organizacijskimi ukrepi.

Uporabnik je odgovoren za končno izbiro ustrezne opreme za zaščito pri delu.

Navodila za odstranjevanje

Prazni ovaji:

- mešalo pustite privito in odstranite prek sistema za zbiranje odpadkov v vašem kraju, označeno z znakom Zelena pika
 - ali koda po evropskem katalogu odpadkov EAK: 15 01 02 embalaže iz plastike.

Popolnoma ali delno izpraznjene ovaji:

- odstranite v skladu s predpisi za odstranjevanje posebnih odpadkov.
 - koda po evropskem katalogu odpadkov EAK: 20 01 27* premazi, črnila, lepila in umetne smole, ki vsebujejo nevarne snovi, ali
 - koda po evropskem katalogu odpadkov EAK: 08 04 09* odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi.

Vsebina: 1400 ml/47.3 fl.oz

Teža: 1980 g / 69.8 oz

Garancija: informacije o garanciji najdete v splošnih pogojih prodaje podjetja Hilti.

Neupoštevanje teh navodil za montažo, uporaba sider, ki niso odobrena s strani podjetja Hilti, beton slabe ali vprašljive kakovosti ter posebni načini uporabe lahko ogrožijo zanesljivost in zmogljivost pritridlev.

Informacije o izdelku

- Navodila za uporabo vedno hranite skupaj z izdelkom.
- Izdelek dajte drugi osebi le s priloženimi navodili za uporabo.
- **Varnostni podatkovni list:** pred začetkom dela preberite varnostni podatkovni list.
- **Rok uporabe:** preverite rok uporabe (mesec/leto), ki je odprtisnjen na veznem delu ovoja. Uporaba izdelka po izteku roka uporabe ni dovoljena.
- **Temperatura ovoja med uporabo:** od +5 °C do 40 °C/41 °F do 104 °F.
- **Predpisi za transportiranje in shranjevanje:** na hladnem, suhem in temnem mestu pri temperaturi od +5 °C do 25 °C/ 41 °F do 77 °F.
- Če vaš namen uporabe ni opisan v teh navodilih za uporabo ali pa ni znotoraj specifikacij, se obrnite na podjetje Hilti.
- **Ovoje z malto, ki jih niste porabili do konca, morate porabiti v roku enega tedna.** V ta namen pustite ovoj s privitim mešalom v iztisnem orodju ter pritiska ne vračajte v izhodiščni položaj. Orodje odklopite od oskrbe stisnjenega zraka ter ga shranite v skladu z navodili. Pred ponovno uporabo privijte novo mešalo in ponovno zavrzite začetni brizg malte.

▲ OPOROZILO



sl

▲ Pri nepravilni uporabi lahko pride do brizganja malte. Stik malte z očmi lahko povzroči trajne okvare vida!

- Nosite primerno zaščito za oči, zaščitne rokavice in zaščitno obleko!
- Nikoli ne začnite z iztiskanjem brez pravilno nameščenega mešala!
- Pri uporabi podaljševalne giske cevi: začetni brizg malte smete zavreči samo s priloženim mešalom (in ne s podaljševalno gibko cevjo).
- Pred iztiskanjem novega ovoja malte privijte novo mešalo. Poskrbite za pritridlev.
- Previdno! Nikoli ne odvijte mešala, če je sistem pod tlakom.
- Uporabljajte izključno z malto, dobavljeni s posameznim tipom mešala. Mešalo je prepovedano spremnijati.
- Prepičajte se, da sta ovoj malte in kaseto nepoškodovana – še posebej v primeru, če sta vam padla po tleh! Ne uporabljajte ovojev malte, ki so vam padli na tla, čeprav sta jih že namestili v kaseto, saj lahko povzročijo nepravilno delovanje.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ovojev malte in/ali poškodovanih ali umazanih kaset.

▲ Slabe očiščene izvrtine lahko povzročijo slabe pritridlev/možnost odpadanja. Pred poljenjem mora biti izvrtina suha in odstraniti je treba drobir, prah, vodo, led, olje, mast ali druge nečistoče.

- Votle udarne svedre Hilti TE-CD, TE-YD je potrebno uporabljati skupaj s pravilno vzdrževanim sesalnikom Hilti prave velikosti in prave sesalne kapacitete (volumenski pretok), ki je predpisana v pregledni opreme.
- Izpihovanje izvrtine – izvrtino izpihajte z zrakom brez olja, dokler ni povratni zrak brez prahu.
- Izpiranje izvrtine – z vodno cevjo izperite z običajnim tlakom vode, dokler iz izvrtine ne izteka čista voda.
- Pomenovo! Preden izvrtino napolnите z malto, odstranite vodo ali jo izpihajte z zrakom brez olja, da bo izvrtina povsem suha (se ne uporablja pri podvodnih izvrtinah, narejenih z udarjem svedrom).
- Lepilo vbrizgajte takoj po čiščenju vrtine. V nasprotnem primeru lahko pri uporabi mokrega osnovnega materiala v vrtino pride voda.

▲ Izvrtino napolniti tako, da začnete pri dnu, da ne bodo nastajali zračni mehurčki.

- Po potrebi uporabite podaljšek, da dosežete dno izvrtine.
- Pri uporabi nad glavo uporabite pribor HIT-SZ/IP in bodite še posebej pazljivi pri vstavljanju pritrilnega elementa. Presežna malta se iztisne iz izvrtine. Zato je treba paziti, da ne kaplja na uporabnika.
- Če je novo mešalo že privita na odprt ovoj malte, prav tako zavrzite prvi brizg.
- Za vsak nov ovoj malte uporabite novo mešalo.

▲ Ker se med obdelavo sprošča toploča, je treba kovinski element (drog) nastaviti znotoraj dovoljenega delovnega časa. V nasprotnem primeru lahko pride do negativnega učinka na les (material osnove).

▲ Ob neupoštevanju navodil lahko pritridlev popusti!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Съединителен разтвор за укрепване на железобетон и дюбели в бетон

- ▶ Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация и инструкциите за безопасност.
- ▶ Съблудавайте таблицата с параметри за безопасност на продукта.

Hilti HIT-RE 500 V4

Съдържа: 2,2-бис(4-хидроксифенил)пропан бис(2,3-епоксипропил) етер (A); 1,3 Propanediol, 2 ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); 1,3-диметиланинобензен (B);



(A,B)



(A,B)



(A)



(A)



Опасно

UFI: DQTT-X0KD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314 Принципни тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. (A, B)

H317 Може да причини алергична кожна реакция. (A, B)

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. (B)

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти. (A)

H360 Може да увреди оплодителната способност или плода. (A)

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. (A, B)

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото

PРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода

PРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

Продължавайте да промивате.

P333+P313 При появя на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

Препоръка за личното защитно оборудване:

Задушаващи за очите: Пътно прилепващи защитни очила, напр. #02065449 защитни очила PP EY-CA NCH прозрачни; #2065591 защитни очила PP EY-HA R HC/AF прозрачни;

Задушаващи ръкавици: EN 374; материал на ръкавици: нитрилкаучук, NBR

Директният контакт с химикала/продукта/разтвора може да се предотврати с помощта на организационни мерки.

Потребителят носи отговорност за окончателния избор на подходящото защитно оборудване.

Указания за третиране като отпадък

Правилни опаковки:

▶ Смесителят да се оставя завинтен и да се третира като отпадък от националната система за събиране Зелена точка

– или ЕАК-отпадъци по кодове: 15 01 02 Опаковки от пластмаса.



Пълни или полупразни опаковки:

▶ Следва да се третират като специален отпадък при спазване на официалните инструкции.

– ЕАК-отпадъци по кодове: 20 01 27* бои, печатни бои, лепила и синтетични смоли, които съдържат опасни вещества.

– или ЕАК-отпадъци по кодове: 08 04 09* отпадъци от лепила и замазки за герметизиране, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества.

Съдържание: 1400 ml / 47.3 fl.oz

Тегло:

1980 g / 69.8 oz

Гаранция: Относно гаранционната информация виж Общите условия за продажба на Hilti.

Несъблудаването на настоящото ръководство за монтаж, използването на различни анкери от тези на Hilti, лоши или съмнителни свойства на бетона, както и специални приложения, могат да влошат надеждността и мощността на закрепванията.

Информация за продуктите

- Съхранявайте настоящото Ръководство за експлоатация винаги заедно с продукта.
- Винаги предавайте продукта на други лица заедно с Ръководството за експлоатация.
- **Таблица с параметри за безопасност ТПБ:** Преди началото на работния процес съблуддавайте ТПБ.
- **Срок на годност:** Проверете срока на годност (месец/година) върху съединителя на опаковката. Продуктът не трябва да се употребява след изтичане на срока на годност.
- **Температура на опаковката по време на експлоатация:** +5 °C до 40 °C / 41 °F до 104 °F.
- **Условия на съхранение и транспортиране:** на хладно, сухо и тънко място при +5 °C до 25 °C / 41 °F до 77 °F.
- За приложения, които не са описани в настоящото Ръководство за експлоатация или не са включени в спецификациите, моля, обратнете се към Hilti.
- **Неизползвани докрай фолийни опаковки могат да се преработват по-нататък в рамките на една седмица.** За целта оставете опаковката със завит смесител в пистолета и не изтегляйте обратно буталото. Освободете уреда от налягането и го съхранявайте според предписанията. Преди последваща употреба завинтете нов смесител и изхвърлете първия разтвор.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



▲ При неправилно боравене е възможно пръскане от разтвора. Контактът на очите с разтвора може да причини трайни наранявания на очите!

- По време на работа носете пълно прилепнати защитни очила, защитни ръкавици и работно облекло!
- Никога не започвайте с инжектирането преди смесителят да е завинтен!
- При използването на удължителния маркуч: Изхвърляйте първоначалното количество смола само чрез доставения смесител (не чрез удължителния маркуч).
- Преди инжектиране на нова фолийна опаковка завинтете нов смесител. Внимавайте за правилното поставяне.
- Внимание! Никога на развитните смесители, когато системата е под налягане.
- Използвайте само тип смесител, доставен с разтвора. При никакви обстоятелства не извършвайте промени по смесителя.
- Проверете дали фолийната опаковка и касетата не са повредени – особено след като са паднали! Паднали опаковки, дори и ако вече са били поставени в касетата, могат да доведат до функционални грешки.
- Никога не използвайте повредени фолийни опаковки и/или повредени или замърсени касети.

bg

▲ Лоши параметри на задържане/повреда при закрепването посредством недостатъчно почистване на пробивния отвор. Преди инжектирането проблемите отвори трябва да са почистени от шамп, прах, вода, лед, масло, машинни или други замърсвания.

- Кухите середла TE-CD, TE-YD на Хилти трябва да се използват заедно с правилно поддържана прахосмукачка на Хилти с модел и смукателен капацитет (обемен debit) съгласно стойностите в таблицата с приналежности.
- Продухване на пробивния отвор – продухайте отвора с обезмаслен въздух, докато обратният поток въздух стане безпразен.
- Промиване на пробивния отвор – промийте с маруч при нормално налягане, докато изтече чиста вода.
- Важно! Преди запълване с разтвор отстранете водата от пробивния отвор и продухайте с обезмаслен съгъстен въздух, докато се изсуши напълно (неприложимо при ударни пробиване на отвора при приложение под вода).
- Инжектирайте разтвора веднага след почистване на сондажния отвор. Иначе водата може да проникне в сондажния отвор при използване на мокър основен материал.

▲ Уверете се че запълването на пробивния отвор е до основата на пробивния отвор, за да не се образуват въздушни мехурчета.

- При нужда използвайте за целта удължители, за да достигнете основата на пробивния отвор.
- При работа на тавана височина използвайте приставката HIT-SZ/P и особено внимавайте при употребата на крепежни елементи. Излишният разтвор може да излезе от пробивния отвор. Уверете се, че върху потребителя няма да прокape разтвор.
- Ако вече отворена фолийна опаковка се завинти нов смесител, трябва също да отхвърлите първите ходове.
- Използвайте нов смесител за всяка нова фолийна опаковка.

▲ Лоши параметри на задържане/повреда при закрепването посредством недостатъчно почистване на пробивния отвор. Преди инжектирането проблемите отвори трябва да са почистени от шамп, прах, вода, лед, масло, машинни или други замърсвания.

▲ Неспазването на инструкциите може да доведе до отказване на закрепването!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

Mortar de monolitizare pentru fixări cu oțel-beton și cu dibluri în beton

- Înainte de utilizare citiți acest manual de utilizare și respectați prescripțiile de securitate.
- Acordați atenție fișei cu datele de securitate a produsului.

Hilti HIT-RE 500 V4

Conține: bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan (A); 1,3 Propanediol, 2 ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane (A); 2-methyl-1,5-pentanediamine (B); m-Xylenediamine (B);



Pericol

UFI: DQTT-XOKD-481H-3AJU (A) / UFI: E93U-J0M2-S810-8FU9 (B)

H314	Provocăcă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. (A, B)
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii. (A, B)
H335	Poate provoca iritația căilor respiratorii. (B)
H341	Susceptibil de a provoca anomalii genetice. (A)
H360	Poate dăuna fertilității sau fătului. (A)
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. (A, B)
P280	Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P262	Evitați orice contact cu ochii, pielea sau imbrăcământea
P302+P352	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun
P305+P351+P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P333+P313	În caz de iritație a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P337+P313	Dacă iritația ochilor persistă: consultați medicul.

Recomandare pentru echipamentul personal de protecție:

Apărătoare pentru ochi: Ochelari de protecție cu închidere etanșă de ex. #02065449 ochelari de siguranță PP EY-CA NCH transparent; #2065591 ochelari de protecție PP EY-HA R HC/AF transparent;

Mănuși de protecție: EN 374; Material mănuști: cauciuc nitril, NBR

Contactul direct cu substanțe chimice/produsul/preparatul se va evita prin măsuri organizatorice.

Alegerea definitivă a echipamentului de protecție adepvat este răspunderea utilizatorului.

Indicații privind dezafectarea și evacuarea ca deșeuri

Ambalaje golite:

- Lăsați amestecătorul însurubat și evacuați-l ca deșeu prin intermediu rețelelor naționale, Punctul verde
– sau codul EAK pentru deșeuri: 15 01 02 Ambalaje din material plastic.



Ambalaje pline sau golite parțial:

- Se vor evaca ca deșeuri speciale cu respectarea prescripțiilor autorităților.
 - Codul EAK pentru deșeuri: 20 01 27* vopsele, cermeluri, adezivi și rășini sintetice care conțin substanțe periculoase.
 - sau codul EAK pentru deșeuri: 08 04 09* deșeuri cu adezivi și substanțe de etansare care conțin solventi organici sau alte substanțe periculoase.

- **Conținut:** 1400 ml/47.3 fl.oz

Greutate: 1980 g / 69.8 oz

Garanția producătorului: Pentru informațiile privind garanția producătorului, vezi condițiile comerciale generale ale firmei Hilti.

Nerespectarea acestor instrucțiuni de montaj, utilizarea de ancoraje care nu provin de la Hilti, proprietățile nestisfăcătoare sau îndoelniche ale betonului, precum și aplicațiile speciale pot influența negativ fiabilitatea și performanțele fixării.

Informații despre produs

- Păstrați întotdeauna aceste instrucțiuni de folosire împreună cu produsul.
- Transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu instrucțiunile de folosire.
- **Fișă cu datele de securitate:** Înainte de lucru acordați atenție FDS.
- **Termenul de valabilitate:** Verificați termenul de valabilitate (luna/anul) de pe partea de legătură a ambalajului. Utilizarea produsului nu mai este permisă după expirare.
- **Temperatura ambalajului pe parcursul folosirii:** +5 °C până la 40 °C/41 °F până la 104 °F.
- **Condițiile de transport și depozitare:** Râcoros, uscat și intunecat la +5 °C până la 25 °C/41 °F până la 77 °F.
- În cazul aplicațiilor de lucru care nu sunt descrise în aceste instrucțiuni de folosire sau în afara specificațiilor, vă rugăm să vă adresați firmei Hilti.
- **Ambalajele din folie neconsumate integral trebuie să fie folosite în continuare în interval de o săptămână.** În acest scop, lăsați ambalajul cu amestecatorul însurubat în aparatul de injectare prin presare și nu refrajeti pistonul de presiune. Decuplați aparatul de la alimentarea cu presiune și depozitați-l în conformitate cu prescripțiile. Înainte de reutilizare însurubați un amestecator nou și aruncați din nou primele jeturi de mortar.

AVERTISMENT



⚠ În caz de manevrare incorrectă este posibilă împreșcarea mortarului. Contactul ochilor cu mortarul

poate cauza lezuni oculare definitive!

- În timpul lucrului purtați ochelari de protecție cu închidere etanșă, mănuși de protecție și îmbrăcăminte de lucru!
- Nu începeți niciodată extragerea prin presare, fără amestecatorul însurubat corespunzător!
- La utilizarea unui furan prelungitor: aruncați primele jeturi de mortar numai prin amestecatorul livrat (nu prin furtunul prelungitor).
- Înainte de extragere prin presare dintr-un nou ambalaj din folie, însurubați un nou amestecator. Acordați atenție stabilității.
- Avertisment! Nu desurubați niciodată amestecatorul când sistemul se află sub presiune.
- Utilizați exclusiv tipul de amestecator livrat împreună cu mortarul. Nu efectuați în niciun caz modificări la amestecător.
- Controlați dacă ambalajul din folie și caseta sunt nedeteriorate – în special după o cădere! Ambalajele care au suferit o cădere, chiar dacă sunt deja introduse în casetă, pot provoca disfuncționalități.
- Nu utilizați niciodată ambalaje din folie deteriorate/sau casete deteriorate sau murdare.

⚠ Valori nesatisfăcătoare de susținere/cazuri de cedare a fixărilor din cauza curățării insuficiente a orificiului de găuriire. Înainte de injectare, orificiile de găuriire trebuie să fie uscate și fără urme de azotil de găuriire, praf, apă, gheata, ulei, unsuare sau alte impurități.

- Burghiele rotopercutoare tubulare cu evacuare TW-CD, TE-YD trebuie folosite împreună cu un aspirator întreținut corespunzător, al căruia model și capacitate de absorbție (debit volumetric) corespund specificațiilor din tabelul de accesorii .
- Suflarea orificiului de găuriire – suflați orificiul de găuriire cu aer fără conținut de ulei până când aerul care revine nu mai conține praf.
- Clătirea orificiului de găuriire – cătări cu furtunul de apă la presiunea normală din conductă până când apa evacuată este împedite.
- Importanti! Înainte de încărcarea cu mortar, îndepărtați apa din orificiul de găuriire și suflați cu aer comprimat fără conținut de ulei, până când acesta este complet uscat (nu este aplicabil pentru orificiile de găuriire realizate prin găuriire cu percuție în aplicații subacvatice).
- Injectați adezivul imediat după curățarea forajului. În caz contrar, apa poate pătrunde în foraj dacă utilizați un material de bază umed.

⚠ Asigurați-vă că încărcarea găurii se realizează de la baza orificiului, pentru a nu se forme incluzuni de aer.

- Dacă este necesar utilizați prelungitoare pentru a ajunge la baza orificiului.
- În cazul aplicațiilor de lucru deasupra capului utilizati accesoriul HIT-SZ/IP și aveți grija în special la introducerea elementului de fixare. Mortarul excedentar poate ieși din orificiul de găuriire. Asigurați-vă că nu picură mortar pe utilizator.
- Dacă un amestecator nou este însurubat pe un ambalaj din folie deja deschis, aruncați de asemenea primele jeturi.
- Pentru fiecare nou ambalaj din folie, utilizați un nou amestecator.

⚠ Din cauza producerii de căldură în timpul întăririi, elementul metalic (bara) trebuie ajustat în timpul de lucru permis; în caz contrar, lemnul (materialul de bază) poate suferi influențe negative.

⚠ Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la cedarea fixărilor!

Hilti HIT-RE 500 V4 1400 Jumbo

AE	Hilti Emirates L.L.C. Dubai Investment Park AE-Dubai Tel +971 800 44584	GR	Hilti Ελλάς AΕΕ Λ. Κύμης 132 15123 Μαρούσι, Αθήνα - Ελλάδα Τ +30 210 288 0600	NZ	Hilti (New Zealand) Ltd. Level 1, Building B 600 South Road Ellerslie 1051 NZ-Auckland Tel +64 9 571 9995
AR	Hilti Argentina S.R.L. Profesor Manuel García 4760, B1605 BIB - Munro, AR-Buenos Aires Tel +54 11 4721 4400	HK	Hilti (Hong Kong) Ltd. 701-704, 7/F, Tower A Manulife Financial Centre 223 Wai Yip Street, Kwn Tong KowloonTel +852 27734 700	PH	Hilti (Philippines) Inc. 2256 Pasong Tamo Extension Edsa, Brgy. Magallanes 1224, Makati City Tel +632 784 7100
AT	Hilti Austria Ges.m.b.H. Altmannsdorferstr. 165 Postfach 316, AT-1231 Wien, Tel +43 1 66101	ID	P.T. Hilti Nusantara The Garden Center Level 3 No. 3-11B Kawasan Komersial Cilandak Jl. Raya Cilandak KKO, 12560 Jakarta Tel +62 21 789 0850	PT	Hilti (Portugal) Produtos e Serviços Ida. Rua da Lionesa, n° 446, Ed. C39 PT-4465-671 Leça do Balio Tel +351 808 200 111
AU	Hilti (Aust.) Pty. Ltd. Level 5, 1C Homebush Bay Drive Rhodes N.S.W. 2138 Tel +61 131 292	IE	Hilti (Fastening Systems) Limited Unit C4 , North City Business Park Finglas , IRL-Dublin 11 Tel +353 188 64101	QA	Hilti Qatar W.L.L. Souq Al Rawda, Salwa Road 24097 Doha Ad Dawhah Tel +974 4406 3600
BE	Hilti Belgium N.V./S.A. Z.4 Broekooi 220, 1731 Asse Tel +32 2 467 7911	IN	Hilti India Private Limited F-904, Okhla Industrial Area Phase 1 New Delhi 110 020 Tel +911 4270 1111	SA	Hilti Saudi Arabia for Construction Tools LLC, Kilo 14, King Fahd Street PO Box 15930, KSA-21454 Jeddah Tel +966 2 213 8400
BR	Hilti do Brasil Comercial Ltda. Al. Rio Negro, 500 - Torre A 9º andar, 06454-000 Barueri, SP Tel +55 11 4134 9000	IT	Hilti Italia S.p.A. Piazza Montanelli 20 IT-20099 Sesto San Giovanni (Milano) Tel +39 02 212 72	SG	Hilti Far East Private Ltd. No 20 Harbour Drive, #06-06/08 PSA Vista SGP-Singapore 117612 Tel +65 6777 7887
CH	Hilti (Schweiz) AG, Soodstrasse 61 CH-8134 Adliswil Tel +41 844 84 84 85	JP	日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ 崎南2-6-20 224-8550 - 日本 T +81 45 943 6211	TH	บริษัท ชิลตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด 1858/107-108 อาคาร อิมเมอร์สัน ชั้น 24 10260 กรุงเทพฯ - Thailand T +66 2 714 5300
CL	Hilti Chile Ltda., Av. Apoquindo 4501, piso 13, Las Condes 7550000, Santiago, Tel +562 655 3000	KR	힐티코리아(주) 서울시 송파구 법원로11길 12 (문정동, 현양타워7동) 05836 서울 - Korea T 080-220-2000 (수신자 부담)	TR	Hilti Insaat Matz. Tic. A.Ş. Barbaros Mahallesi Ağaoğlu Mıy Office Çiğdem Sok. No:15/A, 34746 Atasehir/İstanbul Tel +90 216 528 68 00
CN	嘉利得（中国）商贸有限公司 上海市浦东新区耀元路58号环球 都会广场B号办公楼8层 电话 : +86 21 6016 7316 传真 : / 邮编 : 200126 中国境内灾害事故应急咨询电话: +86-400-6267-9111	LI	Hilti AG Feldkircherstraße 100 9494 Schaan Tel +423 234 2111	TW	嘉利得股份有限公司 新北市板橋區新站路16號24樓 220 台北 - 臺灣 T +866 2 6630 0345
CR	Superba S.A., 200 Mts. Oeste de Matra la Urucu , CR-San Jose, Tel +506 2255 1044	MA	Hilti Maroc 6, Allée des Cyprès, Ain Sébâa MA-Casablanca Tel +212 522 67 58 00	ZA	Hilti (South Africa) (Pty) Ltd. 2 Tugela Lane Waterfall Logistics Precinct Corner Bridal Veil Road and R101 2090 Midrand Tel +2711 2373000
CY	Cyprus Trading Corp. Ltd. Dornex Operations, CTC House, Athalassas P.O. Box 21744, CY-1589 Nicosia Tel +357 22 740 340	MX	Hilti Mexicana, S.A. de C.V. Jaime Balmes 8, Oficina 102, 1er Piso Col. Los Morales Polanco Del. Miguel Hidalgo MEX-Mexico City 11510 Tel +5255 5387-1600		
DE	Hilti Deutschland AG Hiltistr. 2, D-86916 Kaufering Tel +49 8191 90-0	MY	Hilti (Malaysia) Sdn. Bhd. F-5-A, Sime Darby Brunsfield Tower, No. 2, Jalan PJU 1A/7A Oasis Square, Oasis Damansara MY-47301 Petaling Jaya Tel +60 3 5628 7222		
ES	HILTI ESPAÑOLA, S.A. Camino Fuentel de la Mora, 1-3a planta ES-28050 Madrid, Tel +34 902 10 04 75	NL	Hilti Nederland B.V. Leeuwenhoekstraat 4 NL-2652 XL Berkel en Rodenrijs Tel +31 10 5191111		
FR	Hilti France S.A.S. 126 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt Tel +33 825 01 05 05				
GB	Hilti (Gt. Britain) Ltd. 1 Trafford Wharf Road Trafford Park, GB-M17 1BY Manchester Tel +44 161 886 1000				

CE

20

Hilti AG
FL-9494 Schaan
Hilti Werke

1343-CPR-M 500-66/07.14
ETA-20/0541
Notified body 1343
EAD 330499-01
Seismic C1, (C2)
www.hilti.group

CE

20

Hilti AG
FL-9494 Schaan
Hilti Werke

1343-CPR-M 500-67/07.14
ETA-20/0540
Notified body 1343
EAD 330087
www.hilti.group

CE

20

Hilti AG
FL-9494 Schaan
Hilti Werke

1343-CPR-M 500-24/07.14
ETA-20/0539
Notified body 1343
EAD 332402
www.hilti.group

CE

20

Hilti AG
FL-9494 Schaan
Hilti Werke

1343-CPR-M 500-65/07.14
ETA-20/0475
Notified body 1343
EAD 332347
(Seismic C1, C2)
www.hilti.group

CE

20

Hilti AG
FL-9494 Schaan
Hilti Werke

1343-CPR-M 500-41/07.14
ETA-18/1022
Notified body 1343
EAD 332347
www.hilti.group

Info | Shop



[http://qr.hilti.com/
r4929903](http://qr.hilti.com/r4929903)



www.hilti.group

Made In Germany

Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, Schaan, Liechtenstein

© 2020

Right of technical changes reserved S.E. & O.

2294854 V01-07/2020